

Pré-inventaire des bâtiments agricoles de la MRC de Charlevoix-Est



Rapport final

CRÉDITS ET REMERCIEMENTS

Ce pré-inventaire a été réalisé par la firme de consultants en patrimoine Patri-Arch pour le CLD de la MRC de Charlevoix-Est dans le cadre de l'Entente de développement culturel intervenue entre le CLD de la MRC de Charlevoix-Est, la MRC de Charlevoix-Est et le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine du Québec.

Martin Dubois	Chargé de projet, travaux sur le terrain (relevés et photographies), évaluation patrimoniale, rédaction du rapport
Marie-Josée Deschênes	Travaux sur le terrain (relevés et photographies), évaluation patrimoniale
Chantal Lefebvre	Identification des typologies et élaboration de la base de données
Marie-Ève Fiset	Traitement d'images, saisie des informations dans la base de données.

Nous tenons à remercier Céline Lapointe, agente de développement culturel au CLD de la MRC de Charlevoix-Est, France Lavoie, directrice du département d'aménagement du territoire de la MRC de Charlevoix-Est, ainsi que Marthe Lacombe, du ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine. Nos remerciements s'adressent également à Martin Pelletier et Pierre Prévost qui nous ont accompagnés lors des visites sur le terrain ainsi qu'à Mathieu Lambert et Daphnée Prévost qui ont collaboré au classement des données. Enfin, un grand merci à toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont collaboré à ce pré-inventaire.

Québec, le 12 mai 2011

Photo de la page couverture : Grange-étable, Notre-Dame-des-Monts. Photo : Marie-Josée Deschênes.

Table des matières

Introduction.....	7
Cadre méthodologique	9
Les étapes du projet.....	9
Livrables	10
Constats généraux du pré-inventaire	11
Répartition géographique	11
La fonction des bâtiments agricoles	12
Les typologies.....	13
Le bâtiment à toit à deux versants (ou à pignon droit).....	13
Le bâtiment à toit brisé (ou mansardé)	14
Autres types.....	16
Diagnostic général.....	17
Ancienneté.....	17
Valeur d'usage.....	17
Intérêt architectural	18
État d'authenticité	19
Importance dans les paysages	20
L'évaluation patrimoniale des bâtiments	21
Recommandations.....	23
Un inventaire en patrimoine bâti.....	23
Les démarches nécessaires à l'inventaire.....	23
La liste des bâtiments à inventorier en priorité	24
Bibliographie.....	27
Annexe : Fiches techniques	28

INTRODUCTION

Le pré-inventaire des bâtiments agricoles de la MRC de Charlevoix-Est découle d'une problématique bien réelle que connaissent plusieurs municipalités et MRC du Québec. Le nombre grandissant de bâtiments agricoles laissés à l'abandon ou destinés à de nouveaux usages, notamment en raison des pratiques agricoles qui évoluent sans cesse, préoccupe le CLD de la MRC de Charlevoix-Est. Dans sa politique culturelle adoptée en 2003, la MRC faisait de la sauvegarde et de la mise en valeur du patrimoine culturel, matériel et immatériel un axe d'intervention majeur. Le CLD de Charlevoix-Est souhaitait donc depuis longtemps procéder à un inventaire de ces biens afin de décrire, de mettre en relation et de rendre plus évidentes les caractéristiques patrimoniales associées au secteur agricole.

Comme aucun inventaire de ce patrimoine bâti n'avait été dressé auparavant et que l'ampleur du travail apparaissait difficile à cerner, le CLD a choisi de procéder dans un premier temps à un pré-inventaire des bâtiments agricoles situés sur le territoire de la MRC de Charlevoix-Est, érigés au 19^e et dans la première moitié du 20^e siècle. Ce pré-inventaire permet d'obtenir une première vue d'ensemble du corpus à évaluer, en plus d'acquérir une connaissance sommaire des principales caractéristiques et de l'état de ces bâtiments. Cette première phase fournit les bases qui détermineront les bâtiments devant faire l'objet d'une étude plus approfondie lors d'un inventaire.

CADRE MÉTHODOLOGIQUE

Le pré-inventaire des bâtiments agricoles de la MRC de Charlevoix-Est visait à répondre à trois principaux objectifs :

- ❖ Dresser un premier portrait sommaire du nombre et de la qualité des bâtiments agricoles sur le territoire de la MRC sur la base des secteurs à forte valeur paysagère identifiés dans l'étude des paysages de la Côte-de-Beaupré et de Charlevoix ;
- ❖ Repérer et hiérarchiser les bâtiments agricoles du territoire afin de prioriser ceux qui feront l'objet d'un inventaire plus approfondi ;
- ❖ Proposer une méthodologie et des recommandations pour les phases subséquentes d'inventaire.

Les étapes du projet

La première étape du pré-inventaire a consisté à mettre en place les principaux outils qui étaient nécessaires à la bonne suite des travaux et à s'entendre de façon définitive sur les objectifs, la méthodologie et le cheminement du projet. Une rencontre de démarrage entre les intervenants de la MRC, du CLD et du Ministère et des membres de l'équipe de Patri-Arch a eu lieu le 8 décembre 2010 afin de mettre au point les aspects techniques et scientifiques de l'étude. C'est à ce moment que les documents mis à la disposition du consultant (études existantes, documentation pertinente, cartes, schémas d'aménagement, etc.) ont été remis par le CLD. C'est également à cette étape qu'ont été élaborés les critères de sélection des bâtiments agricoles ainsi que la méthodologie pour les travaux sur le terrain. Aussi, avant de procéder au repérage sur le terrain, une stratégie a été planifiée afin d'optimiser les travaux de relevés et les déplacements.

La deuxième étape consistait à relever sur le terrain l'ensemble des bâtiments agricoles d'intérêt. Ce repérage s'est déroulé sur une période de quatre jours durant le mois de janvier 2011. Les relevés ont été réalisés à partir de la voie publique. Aucune pénétration sur les terrains privés n'était prévue et aucune visite ni analyse des composantes intérieures et des parties non visibles des bâtiments n'ont été effectuées. Malgré le couvert de neige, la plupart des bâtiments étaient bien visibles. Il se peut toutefois que des bâtiments éloignés de la route, camouflés dans des boisés ou derrière d'autres bâtiments aient été omis. Par ailleurs, les limites des différentes municipalités n'étant pas toujours claires, autant sur le terrain que sur les cartes, il est possible que certains bâtiments n'aient pas été classés dans le bon territoire. L'absence d'adresse pour bon nombre de bâtiments a aussi complexifié l'identification des biens répertoriés, d'où une marge d'erreur possible. Les coordonnées GPS des biens ont été notées pour la grande majorité des biens patrimoniaux à partir de la voie publique afin de pouvoir retracer les bâtiments sans adresse.

Un relevé photographique sommaire des bâtiments (1 à 5 photos ou plus) à partir de la voie publique a été réalisé. En raison de la période de l'année, certaines photos ont été prises à contre-jour mais la plupart des clichés sont d'excellente qualité.

La troisième étape consistait quant à elle à classifier et à traiter les données recueillies sur le terrain. Pour ce faire, une base de données sur une plate-forme File Maker Pro a été élaborée afin de créer une courte fiche technique sur chaque bâtiment répertorié. Chacune de ces fiches comprend de l'espace pour intégrer une photographie ainsi que la référence des autres photographies disponibles, la municipalité, le secteur et l'adresse du bâtiment, sa fonction d'origine, sa typologie, son intérêt patrimonial et un court commentaire pour inscrire des notes sur des particularités du bâtiment et la justification de l'intérêt attribué. À partir de cette petite base de données, les bâtiments peuvent être classifiés géographiquement ou par typologie et peuvent être hiérarchisés selon leur intérêt patrimonial.

La quatrième étape consistait essentiellement à évaluer sommairement, avec les données recueillies, la valeur patrimoniale des bâtiments. Les critères tenaient compte de l'ancienneté apparente des bâtiments, de leur état physique, de leur état d'authenticité, de la rareté de certaines typologies ou pratiques agricoles, de la représentativité par rapport à certains régionalismes, techniques de construction ou composantes exceptionnelles, de leur situation et de leur impact dans le paysage, etc. Les bâtiments ont reçu une cote patrimoniale, allant d'exceptionnelle à faible. C'est à partir de cette évaluation qu'ont été hiérarchisés l'ensemble des bâtiments du pré-inventaire.

Il est à noter que l'évaluation ne s'est faite qu'à partir des données disponibles, soit les données architecturales et paysagères recueillies sur le terrain et visibles sur les relevés photographiques effectués. Aucune recherche historique n'a été effectuée à cette étape-ci, ce qui implique que l'ancienneté réelle et l'historique des bâtiments ne sont que rarement pris en compte dans l'évaluation.

La cinquième et dernière étape était consacrée à la rédaction du présent rapport afin de colliger certains constats, de dresser un diagnostic général et d'énoncer des recommandations quant à la poursuite de l'inventaire (étapes à réaliser, bâtiments à prioriser, etc.). La mise en forme de l'ensemble du rapport de pré-inventaire et des fiches techniques faisaient également partie de cette ultime étape.

Livrables

Au terme de ce mandat, le CLD de la MRC de Charlevoix-Est a reçu :

- ❖ Le présent rapport comprenant la méthodologie employée, un résumé des résultats de la recherche, les fiches techniques produites, un diagnostic général, une hiérarchisation des bâtiments répertoriés ainsi que les recommandations formulées pour les suites de l'inventaire.
- ❖ Une base de données File Maker Pro comprenant les fiches techniques ;
- ❖ L'ensemble des photographies numériques prises au cours du mandat, identifiées et archivées sur Cédérom ;

Le CLD de la MRC de Charlevoix-Est devient automatiquement titulaire de l'ensemble des droits d'utilisation du matériel produit. Patri-Arch consent à ce que son nom soit utilisé à titre d'auteur.

CONSTATS GÉNÉRAUX DU PRÉ-INVENTAIRE

Le pré-inventaire du patrimoine agricole de la MRC de Charlevoix-Est comprend 306 entrées. Il faut mentionner que bien souvent, on retrouve plusieurs bâtiments agricoles sur une même propriété. Dans la majorité des cas, nous n'avons effectué qu'une seule fiche par ensemble en désignant habituellement la grange-étable comme le bâtiment le plus important et celui comportant le plus d'intérêt. Dans de plus rares cas où des ensembles comportaient plus d'un bâtiment de grand intérêt, les fiches ont été démultipliées. Par exemple, une propriété comportant une grange-étable d'intérêt élevé, un fournil exceptionnel et un caveau à légumes de grande valeur a pu faire l'objet de trois fiches différentes. En bref, 306 bâtiments et ensembles sont présentés dans le pré-inventaire. Au total toutefois, cela peut représenter le double de bâtiments agricoles si on compte tous les hangars, remises et petits bâtiments secondaires présents dans chaque ensemble.

Répartition géographique

Voici la répartition géographique des bâtiments pré-inventoriés :

	granges-étables	hangars	autres	total
Baie-Sainte-Catherine	5	0	0	5
Clermont	12	1	1	14
La Malbaie (Cap-à-l'Aigle)	8	0	1	9
La Malbaie (La Malbaie)	9	6	3	18
La Malbaie (Pointe-au-Pic)	6	1	0	7
La Malbaie (Rivière-Malbaie)	33	6	2	41
La Malbaie (Sainte-Agnès)	31	3	1	35
La Malbaie (Saint-Fidèle)	12	7	1	20
Notre-Dame-des-Monts	37	2	2	41
Saint-Aimé-des-Lacs	16	6	0	22
Saint-Irénée	40	11	7	58
Saint-Siméon	20	11	5	36
Total	229	54	23	306

130

La fonction des bâtiments agricoles

Le dernier tableau démontre que les granges-étables dominent largement ce pré-inventaire avec plus des deux tiers des entrées. De loin la plus importante en nombre et en présence dans le paysage, la grange-étable est le bâtiment agricole par excellence de la ferme québécoise. Essentiellement destinée à l'industrie laitière ou à l'élevage bovin, ce type de bâtiment est constitué de deux sections ayant chacun sa fonction : la grange et l'étable. Les granges sont des bâtiments utilisés pour abriter les récoltes de grain et de foin. L'étable est un bâtiment autonome ou une partie fermée de la grange dans lequel on loge surtout les bovins. L'étable se différencie parfois de la grange par son mode de construction. Il est en effet fréquent que l'étable soit construite en pièce sur pièce alors que le reste de la grange qui l'entoure possède une charpente claire (figure 1).



1. Grange-étable comprenant la section étable, au rez-de-chaussée, en pièce sur pièce et la section grange (au-dessus et sur le côté) revêtue de planches de bois .

Outre les granges-étables, la fonction la plus souvent représentée dans ce pré-inventaire est le hangar, répertorié à plus de 50 reprises. Comme mentionné auparavant, le territoire en compte davantage mais ils sont souvent associés à des granges-étables à l'intérieur d'ensembles agricoles. Le hangar est un bâtiment d'entreposage qui possède des portes de différentes tailles permettant d'y ranger instruments aratoires, machinerie et voitures. Il sert parfois d'atelier ou à d'autres usages connexes (figure 2).



2. Hangars servant probablement à entreposer la machinerie agricole.

Parmi les autres types de bâtiments plus rares, on compte quelques poulaillers, laiteries, caveaux à légumes, fournils, garages et remises (figure 3). Contrairement aux granges-étables et hangars, ces bâtiments de plus petites tailles sont plus vulnérables et disparaissent souvent les premiers lorsqu'une ferme n'est plus en activité. C'est pourquoi on les retrouve en moins grand nombre sur le territoire. Comme pour les hangars, il se peut toutefois que certains bâtiments secondaires soient compris dans des ensembles sans qu'ils aient été répertoriés individuellement.



3. Petit fournil muni d'une imposante cheminée en pierre.

Les typologies

Le pré-inventaire des bâtiments agricoles a permis de mettre en lumière deux typologies prédominantes dans le paysage agricole de la MRC de Charlevoix-Est : les bâtiments à toit à deux versants (ou à pignon droit) et les bâtiments à toit brisé. Ces deux grandes typologies, qui se déclinent en quelques variantes, incarnent des périodes d'influence plus ou moins distinctes. Les enjeux économiques que représentaient la construction d'une grange-étable ou d'un autre bâtiment agricole, tant en raison des coûts associés à une telle construction que de la nécessité de se doter d'un bâtiment fonctionnel, ne laissent pas place à l'erreur, car c'est toute l'économie de l'exploitation agricole qui en dépend. Longuement mûrie, réfléchie, pesée et soupesée, la construction d'un bâtiment agricole n'est jamais laissée au hasard, comme en témoignent les nombreux journaux d'agriculture et les publications traitant, à partir de la deuxième moitié du 19^e siècle, des vertus ou des inconvénients de tel type d'aménagement ou de tel type de structure.

Si au premier regard l'ensemble des bâtiments destinés à des fonctions agricoles semblent plus ou moins homogènes au Québec, selon le modèle privilégié, on s'aperçoit rapidement que chacune de ces structures est en fait teintée d'un régionalisme découlant tant de la topographie du milieu dans lequel elles s'insèrent, des matériaux disponibles, des techniques de construction en usage, de même que des façons de pratiquer l'agriculture. Ces particularités architecturales, qui se traduisent tant dans la forme de la toiture, la façon d'élever les murs, la disposition des ouvertures, le revêtement de la structure et l'implantation du bâtiment agricole sur le site, sont autant d'éléments qui définissent l'essence même de l'architecture agricole dans la MRC de Charlevoix-Est.

Le bâtiment à toit à deux versants (ou à pignon droit)

Le bâtiment à toit à deux versants constitue la première forme architecturale à voir le jour sur le territoire de Charlevoix et la plus fréquemment rencontrées dans le pré-inventaire (154/306). Facilement identifiable par sa structure de forme rectangulaire, reposant sur un lit de pierres et surmontée d'une toiture à deux versants droits, ce type de construction s'inspire directement des façons de faire qui ont cours en Europe, tant en France qu'en Angleterre, au début de la colonisation du territoire québécois.

Adapté aux conditions climatiques rigoureuses qui sévissent tout au long de la période hivernale, le modèle d'origine se voit rapidement doté au rez-de-chaussée d'une étable, espace destiné à abriter les animaux, et d'un fenil dans l'espace des combles, afin d'entreposer le fourrage nécessaire à la survie des animaux tout au long de l'année. Cette combinaison des usages, qui a pour conséquence de limiter les déplacements de l'agriculteur à l'extérieur de l'enceinte agricole afin de nourrir et soigner les animaux, pénibles lorsqu'il y a de grandes accumulations de neige, semble se répandre sur l'ensemble du Québec et sur le territoire de la MRC de Charlevoix-Est dès la construction des toutes premières structures agricoles d'importance. Des volumes en saillie surmontés d'une toiture en appentis permettent d'augmenter la superficie du bâtiment à moindre coût.

Ce type de bâtiment comprend quelques variantes en termes de volumétrie. On retrouve effectivement sur le territoire de la MRC de Charlevoix-Est des granges-étables à un étage et demi et à deux étages et demi. Ces dernières, très hautes, permettent d'entasser une plus grande quantité de fourrage dans le fenil (figures 4 et 5).

Aussi, en termes de techniques de construction, on retrouve également quelques beaux exemplaires d'étables en pièce sur pièce dont certaines possèdent des queues d'aronde qui se croisent à l'extérieur. Parmi les plus anciennes granges construites sur le territoire, certaines étaient autrefois recouvertes de chaume comme le démontre deux cas répertoriés qui possède encore ce type de recouvrement rarissime (grange Bhérier de Cap-à-l'Aigle et grange-étable du 2^e Rang à Notre-Dame-des-Monts). Les toitures des granges-étables ont ensuite été recouvertes de bardeaux de cèdre, revêtement qui est aujourd'hui presque complètement disparu au profit de la tôle profilée.

Toutes ces variantes volumétriques et constructives pourront être détaillées dans un inventaire plus approfondi.

Le bâtiment à toit brisé (ou mansardé)

L'évolution constante des techniques de construction alliée aux besoins grandissants des exploitations agricoles, qui voient leurs cheptels augmenter constamment, donnent naissance dans la deuxième moitié du 19^e siècle à un nouveau modèle typiquement américain.

Plus spacieuse que le modèle à toit à deux versants, la grange-étable à toit brisé fait son apparition dans le milieu agricole par l'entremise des journaux d'agriculture, tant américains que canadiens, qui vantent les mérites de la nouvelle structure. Ce nouveau modèle accroît considérablement l'espace des combles, permettant ainsi l'entreposage d'une plus grande quantité de fourrage tout en assurant une meilleure isolation pour les animaux installés au niveau du rez-de-chaussée. En plus d'offrir, lorsque bien orientée, une faible empreinte au vent, ce genre de bâtiment ne requiert pas de pièces de charpente surdimensionnées, compte tenu de ses dimensions respectables. Il permet également de combiner diverses activités agricoles dans un même lieu – étable, écurie, poulailler, porcherie, etc. – évitant ainsi la construction



4. Deux bâtiments à toit à deux versants, l'un à un étage et demi, l'autre à deux étages et demi.



5. Grange-étable à toit à deux versants.

d'une multitude de dépendances annexes destinées exclusivement pour chacune de ses activités.

Les toutes premières granges-étables à toit brisé à avoir été construites sur le territoire sont facilement identifiables par les jeux d'angle particuliers de leur toiture, qui diffèrent d'un bâtiment à l'autre. La grange à toit brisé est très tôt le modèle suggéré par les écoles d'agriculture. Avec l'industrialisation des procédés de construction et l'arrivée de nouveaux matériaux, comme le béton, les granges-étable à toit brisé tendront à s'uniformiser au fil des années, tant au niveau de leur volumétrie que des jeux d'angle de la toiture.

Cette tendance sera d'autant plus renforcée avec la création, vers 1913, d'un service de conception et de dessin de plans de dépendances destiné à l'usage des agriculteurs québécois, mis en place par un groupe d'agronomes de l'Islet, à l'emploi du ministère de l'Agriculture et de la Colonisation. Guidée par une volonté commune de normaliser les pratiques architecturales dans le milieu agricole afin d'identifier quel type de dépendance convient à une situation et à des besoins spécifiques (utilisation projetée, dimensions du bâtiment, nombre de bêtes à loger, quantité de fourrage, etc.), la Direction des constructions agricoles entreprend de dessiner des plans-types pouvant être appliqués sur l'ensemble du territoire québécois.

Bien que ce service ne semble pas avoir perduré au-delà de 1923, cette nouvelle approche a laissé ses traces tout particulièrement au niveau de la forme des granges-étables à toit brisé, les angles de la toiture étant dorénavant davantage standardisés et uniformisés en comparaison des constructions antérieures de même type. Le profil des granges est ainsi plus élancé comparativement aux granges précédentes dont le toit était davantage évasé (figures 6 et 7). On retrouve également certaines variantes telles que la grange-étable dont la toiture est formée de six pans plutôt que quatre et qui est présente en au moins deux exemplaires.



6. Grange-étable à toit brisé au profil très élancé (terrasson très pentu).



7. Grange-étable à toit brisé aux proportions beaucoup plus standardisées.

La MRC de Charlevoix-Est compte sur l'ensemble de son territoire un grand nombre de bâtiments à toit brisé (136/306), qui sont en quelque sorte devenues la norme dans la première moitié du 20^e siècle.

Autres types

Mises à part les deux grandes typologies qui englobent la majorité des bâtiments agricoles de la MRC de Charlevoix-Est, soit le bâtiment à toit à deux versants et le bâtiment à toit brisé, il existe quelques autres typologies qui possèdent des caractéristiques différentes mais qui s'appliquent qu'à une minorité de bâtiments (14/306), souvent de fonction autre que la grange-étable. Nous retrouvons ainsi quelques bâtiments à toit à pavillons, à toit en appentis, à toit à croupes ainsi qu'un bâtiment à toit conique à huit côtés. D'autre part, quelques caveaux à légumes enfouis dans le sol comportent des toitures particulières (figures 8 et 9).



8. Garage à toit en pavillon (4 versants).



9. Petit bâtiment à plan octogonal et coiffé d'une toiture conique.

Diagnostic général

Le présent diagnostic demeure très général car les bâtiments n'ont été analysés que de façon superficielle. Suite à un inventaire plus poussé, ce diagnostic pourra se préciser à la lumière d'analyses plus approfondies.

Ancienneté

L'ancienneté ou l'âge des bâtiments agricoles qui ont été pré-inventoriés varient beaucoup. Bien qu'aucune date de construction n'ait été attribuée aux bâtiments pour le moment, nous pouvons tout de même affirmer qu'il existe de très vieux spécimens d'architecture domestique sur les premiers territoires développés à partir des rives du Saint-Laurent. En effet, selon les modes de construction observés (pièce su pièce, encorbellement, queue d'aronde, etc.), les granges-étables et autres bâtiments secondaires situées dans les municipalités riveraines telles Saint-Irénée, La Malbaie, Cap-à-l'Aigle comptent parmi les plus anciennes. Certaines remonteraient même avant 1850, comme par exemple la grange Bhérier (figure 10) dans le secteur Cap-à-l'Aigle qui daterait de 1840 selon les études existantes. Toutefois, la grande majorité des bâtiments répertoriés dateraient de la deuxième moitié du 19^e siècle et de la première moitié du 20^e siècle selon les différentes périodes de développement du territoire. Par exemple, dans les municipalités de Saint-Aimé-des-Lacs et de Notre-Dame-des-Monts, territoires majoritairement développés au 20^e siècle, il est normal de retrouver davantage de spécimens plus récents quoique certains rangs ouverts dès la fin du 19^e siècle semblent regorger de bâtiments à l'ancienneté notable. Cet aspect de l'étude pourra être davantage approfondi dans des travaux d'inventaire. Bien qu'il soit très difficile de dater précisément les bâtiments, l'analyse des méthodes de construction utilisées, des typologies architecturales et des périodes de développement du territoire pourront constituer une base solide pour mieux situer l'édification de ces bâtiments dans le temps.



10. Grange Bhérier à Cap-à-l'Aigle.

Valeur d'usage

La menace qui plane sur les bâtiments agricoles tient notamment à l'évolution rapide des pratiques agricoles. Les bâtiments dédiés à l'agriculture sont avant tout des constructions fonctionnelles destinées à des fonctions bien précises. Au même titre que l'architecture industrielle qui est amenée à s'adapter aux nouveaux besoins, les bâtiments agricoles sont en quelque sorte condamnés à être modifiés, démolis et remplacés lorsque les besoins changent ou que la technologie évolue.

L'architecture traditionnelle est peu compatible avec l'agriculture qui se fait de nos jours. Pour les exploitations agricoles encore en fonction, se rapprochant souvent plus de productions industrielles qu'artisanales, les bâtiments anciens ne conviennent plus aux besoins de productivité et aux nouvelles pratiques agricoles. Les bâtiments traditionnels disparaissent ou sont alors radicalement transformés. À l'inverse, dans le cas où il n'y a plus d'exploitation agricole, les bâtiments se dégradent très rapidement car ils ne sont habituellement pas entretenus et sont laissés à l'abandon. En quelques années seulement, les bâtiments s'écroulent souvent d'eux-mêmes. Donc, dans un cas comme dans l'autre, les bâtiments anciens destinés à l'agriculture sont souvent menacés de disparition.

En ce qui concerne l'usage, l'intérêt ethnologique des bâtiments anciens tient bien souvent au témoignage qu'ils lèguent par rapport à des techniques de construction anciennes, à des savoir-faire, à des pratiques agricoles révolues. Il semble y avoir bien des bâtiments secondaires, mis à part les granges-étables et les hangars, qui avaient autrefois des fonctions particulières qu'il est aujourd'hui très difficile de décerner par leur aspect extérieur (figure 11). Que ce soit des poulaillers, des couveuses, des éleveuses, des porcheries, des laiteries, des écuries, des bergeries, des fournils, des conserveries, des beurreries, des glacières ou des remises à outils, tous ces bâtiments jouaient un rôle important dans l'agriculture d'antan. Peut-être que l'inventaire permettra d'identifier quelques-uns de ces usages aujourd'hui révolus.



11. Bâtiment à la fonction inconnue situé dans le secteur de Saint-Agnès,

Intérêt architectural

L'architecture des bâtiments recensés est à la fois diversifiée et représentative des formes traditionnelles que l'on retrouve au Québec. Il semble, d'après ce pré-inventaire, que la région de Charlevoix-Est se distingue par certains modes de construction anciens que l'on retrouve peu ailleurs au Québec. Certaines influences, comme celles issues de l'immigration allemande au Québec, semblent avoir été adoptées par les Canadiens français de la région qui les ont intégrées aux traditions. La concentration de granges-étables à encorbellement, les méthodes d'assemblage en pièce sur pièce ainsi que la prépondérance du chaume dans la région en témoignent. En ce qui concerne les typologies rencontrées, les bâtiments agricoles de la région semblent représentatifs de ce que l'on retrouve dans l'Est du Québec mais se différencient du patrimoine bâti des régions de l'Estrie et de l'Outaouais qui démontrent une influence beaucoup plus marquée de certains modèles américains, notamment dans les types (ex. : granges rondes ou octogonales) ou par leur ornementation beaucoup plus élaborée (ex. : lanterneaux, boiseries ouvragées, etc.). Le patrimoine agricole de la MRC de Charlevoix-Est est à la fois simple et traditionnel, où les aspects fonctionnel et constructif l'emportent sur le souci esthétique et stylistique.

D'un point de vue de l'état physique des bâtiments, on retrouve les deux extrêmes : soit des bâtiments très bien entretenus et des constructions en ruine. Entre les deux, la majorité des bâtiments sont encore en relativement bon état bien qu'ils soient pour un bonne partie d'entre eux laissés à eux-mêmes. Le bois noirci de leur revêtement, des planches manquantes, des bâtiments entièrement tôle témoignent de l'abandon progressifs de plusieurs bâtiments qui ne sont ni chaulés, ni repeints, ni réparés. À long terme, plusieurs de ces bâtiments sont menacés de disparaître car le temps fera son œuvre (figure 12).



12. Grange-étable qui s'écroule à Port au-Persil.

Il y a toutefois des cas fort intéressants de bâtiments bien préservés soit parce qu'ils ont été convertis à de nouvelles fonctions (atelier, habitations, hôtellerie) ou parce qu'ils sont réutilisés pour satisfaire à de nouvelles pratiques agricoles souvent reliées à des produits du terroir (lait d'ânesse, savonnerie, etc.) ou à des élevages marginaux (buffles, ferme équestre, etc.).

État d'authenticité

Dans la majorité des cas, les bâtiments agricoles encore présents sur le territoire ont conservés la plupart de leurs composantes d'origine. La plupart des interventions recensées concernent le recouvrement des structures en bois par de la tôle profilée ou ondulée d'acier galvanisé ou prépeint, ou d'aluminium naturel. On peut penser que les revêtements de bois sont toujours sous la tôle. Il reste néanmoins de nombreux cas de bâtiments agricoles toujours revêtus de planches de bois horizontales ou obliques, mais le plus souvent posées à la verticale. La présence de portes et de fenêtres de différentes formes est également généralisée en plus des nombreux garnauds et lanterneaux présents. L'état d'authenticité général est donc tout à fait satisfaisant (figure 13).



13. Grange-étable ayant conserve ses caractéristiques d'origine.

Importance dans les paysages

Au-delà de la valeur intrinsèque des bâtiments inventoriés qui sont, somme toute, assez représentatifs de ce qu'on retrouve ailleurs au Québec en terme de typologies et de formes architecturales, la valeur paysagère revêt ici une importance primordiale. Les paysages naturels de Charlevoix sont reconnus pour leur grande beauté en raison notamment de la présence du fleuve et des montagnes qui forment des reliefs très accidentés. Le paysage culturel qui se superpose à cette nature grandiose crée des tableaux saisissants dans lesquels s'insèrent plusieurs bâtiments agricoles répertoriés dans le pré-inventaire. Que ce soit sur les falaises de Saint-Irénée, dans le hameau de Port-au-Persil ou dans les secteurs plus montagneux de Notre-Dame-des-Monts, les bâtiments agricoles font souvent partie de paysages emblématiques dignes de cartes postales (figures 14 et 15).

Donc, la valeur paysagère de plusieurs bâtiments du pré-inventaire joue un rôle important dans leur valeur globale. Préserver et mettre en valeur ces bâtiments contribueront à conserver les paysages qui font la renommée de Charlevoix.



14 et 15. Bâtiments agricoles participant à des paysages grandioses.

L'ÉVALUATION PATRIMONIALE DES BÂTIMENTS

Ce pré-inventaire avait pour but, en plus de repérer et de dresser un portrait sommaire des bâtiments agricoles de la MRC de Charlevoix-Est, de les hiérarchiser afin de prioriser ceux qui feront l'objet d'un inventaire plus approfondi. Pour ce faire, nous les avons sommairement évalués dans le but de leur attribuer une cote allant de faible à exceptionnelle.

Les critères qui ont conduits à cette évaluation sont l'ancienneté apparente des bâtiments, leur état physique, leur état d'authenticité, la rareté de certaines typologies ou pratiques agricoles, la représentativité par rapport à certains régionalismes, les techniques de construction, les composantes exceptionnelles, leur situation et leur impact dans le paysage. Malheureusement, en raison de la nature de ce pré-inventaire qui ne comptait pas de recherches historiques, la valeur d'histoire n'est que rarement prise en compte.

- Valeur patrimoniale exceptionnelle : Valeur à l'échelle nationale, c'est-à-dire que la valeur patrimoniale dépasse largement l'échelle locale ou régionale. Il s'agit de bâtiments rares, de bâtiments ayant des caractéristiques d'exception ou qui participent à des paysages emblématiques. Ayant habituellement déjà une valeur patrimoniale reconnue par le milieu, les bâtiments de valeur exceptionnelle mériteraient d'être classés ou cités monuments historiques s'ils ne le sont pas déjà.
- Valeur patrimoniale supérieure : Valeur forte à l'échelle locale ou régionale, au-dessus de la moyenne des bâtiments patrimoniaux recensés. Cette valeur est attribuée à des bâtiments bien préservés, qui ont une certaine ancienneté, qui sont relativement rares ou qui participent à des paysages d'intérêt. Leur valeur patrimoniale est habituellement reconnue dans le milieu ou évidente pour le non initié.
- Valeur patrimoniale bonne : Valeur qui rejoint un nombre important de bâtiments qui sont dans la moyenne, c'est-à-dire qui possèdent des attributs intéressants ou significatifs qui permettent de statuer sur leur ancienneté, leur intérêt architectural et leur appartenance à un paysage donné ou un ensemble architectural sans nécessairement se démarquer de façon importante. Il peut d'agir de cas bien préservés d'une typologie courante sur le territoire. Ces bâtiments méritent d'être conservés et mis en valeur.
- Valeur patrimoniale moyenne : Valeur habituellement attribuée à des bâtiments qui ont subi un nombre important de transformations qui brouillent un peu l'ancienneté, l'intérêt architectural et l'appartenance à un paysage ou situé dans un environnement quelconque. C'est souvent le cas pour des bâtiments anciens entièrement revêtus de tôle ou englobés dans des ensembles plus récents. Cela n'empêche pas que le bâtiment puisse posséder un bon potentiel de mise en valeur si des travaux adéquats étaient effectués.
- Valeur patrimoniale faible : Cette valeur est attribuée à un bâtiment récent ou un bâtiment qui a presque tout perdu ses éléments d'intérêt ou qui a connu des transformations irréversibles qui dénaturent beaucoup son aspect d'origine. En général, la disparition d'un bâtiment de valeur patrimoniale faible ne constitue pas une perte patrimoniale importante.

Les valeurs patrimoniales attribuées sont réparties comme suit :

Valeur patrimoniale exceptionnelle :	7	2,5 %
Valeur patrimoniale supérieure :	48	15,5 %
Valeur patrimoniale bonne :	144	47 %
Valeur patrimoniale moyenne :	95	31 %
Valeur patrimoniale faible :	12	4 %

Il s'agit d'un bilan très intéressant car les deux tiers des bâtiments du pré-inventaire possèdent une valeur bonne, supérieure ou exceptionnelle.

RECOMMANDATIONS

Un inventaire en patrimoine bâti

Nous recommandons, conformément à ce que le CLD de la MRC de Charlevoix-Est souhaitait au départ, de poursuivre la démarche pour pousser plus loin les connaissances sur le patrimoine bâti de son territoire. Maintenant que nous connaissons, grâce au pré-inventaire, un peu mieux l'ampleur de ce patrimoine ainsi que les biens qui se démarquent par leur intérêt patrimonial, un inventaire plus approfondi pour documenter davantage certains biens est tout indiqué. Les 55 bâtiments agricoles qui ont reçu les cotes exceptionnelle et supérieure devraient, à notre avis, faire l'objet en priorité d'un tel inventaire (voir liste plus loin). Par la suite, il faudra se pencher sur les bâtiments de bonne valeur patrimoniale, à savoir s'il est nécessaire de les inventorier davantage, peut-être à partir d'une fiche moins élaborée, ou si le pré-inventaire suffit pour connaître leur présence et favoriser leur conservation. En ce qui concerne les bâtiments de moyenne et de faible valeur patrimoniale, nous croyons que le pré-inventaire suffit amplement pour le moment.

Les démarches nécessaires à l'inventaire

Contrairement au pré-inventaire, nous recommandons que les travaux d'inventaire se déroulent en saison estivale afin d'optimiser la collecte de données *in situ* dans les meilleures conditions possibles. L'inventaire comporte une visite sur place de chaque bâtiment afin de colliger des informations sur son implantation, son architecture, son état physique. Un relevé photographique plus complet que celui du pré-inventaire devrait également être effectué. Idéalement, il serait bon d'obtenir préalablement l'accord des propriétaires afin de pouvoir pénétrer sur leur propriété et effectuer des relevés plus précis.

Pour colliger les données, nous recommandons de se servir du module d'inventaire PIMIQ (Patrimoine immobilier, mobilier et immatériel du Québec) développé et mis au service des municipalités et MRC par le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine. En plus de concentrer l'information sur une base de données centralisée pour tout le territoire québécois, cet outil a l'avantage de permettre la diffusion de certaines informations via une interface Web, le Répertoire du patrimoine culturel du Québec. Ce système est très sécuritaire, il est accessible via l'Internet à partir de codes sécurisés et ne demande aucun hébergement de base de données. PIMIQ a d'ailleurs déjà été éprouvé pour du patrimoine agricole, notamment pour l'arrondissement historique de l'Île-d'Orléans, et est relativement bien adapté à ce type de patrimoine.

Des recherches documentaires un peu plus poussées sur ces bâtiments pourraient également être menées. Il est toutefois habituellement très difficile de trouver de l'information historique sur des bâtiments agricoles et leur datation demeure généralement approximative. Bien souvent, ce sont les typologies architecturales et les méthodes de construction qui permettent de situer le bâtiment dans une période historique donnée.

À la lumière des données recueillies sur le terrain et dans les recherches historiques sommaires, les bâtiments seront évalués de façon plus systématique en vertu de leur valeur d'ancienneté, leur intérêt historique ou ethnologique, leur valeur d'usage, leur valeur d'architecture, leur degré d'authenticité et leur valeur de contexte et de paysage. Enfin, un rapport d'inventaire pourra approfondir plusieurs aspects entourant le patrimoine agricole de la MRC de Charlevoix-Est, dont les typologies architecturales, les matériaux prédominants, certains détails architecturaux. Afin de mieux illustrer les relations s'établissant entre l'établissement de ces bâtiments et le développement du territoire, il serait souhaitable que soient cartographiés ces bâtiments inventoriés selon leur typologie et leur époque de construction. Des recommandations générales concernant la conservation du patrimoine agricole et la sensibilisation des propriétaires à cet effet seront également formulées.

La liste des bâtiments à inventorier en priorité

Valeur patrimoniale exceptionnelle (7)

- Grange Bhérier, 215-219, rue Saint-Raphaël, La Malbaie (Cap-à-L'Aigle)
- Ensemble Mount Murray, 30-40, boulevard Malcolm-Fraser, La Malbaie (Rivière-Malbaie)
- Domaine des Quatre-Vents, 125-135, boulevard Malcolm-Fraser, La Malbaie (Rivière-Malbaie)
- Grange-étable, 400, rang Saint-Antoine, Saint-Irénée
- Granges-étables, 1400, chemin du Ruisseau-Jureux, Saint-Irénée
- Grange-étable, 18-21, 2^e Rang, Notre-Dame-des-Monts
- Grange-étable, ?, 2^e Rang, Notre-Dame-des-Monts

Valeur patrimoniale supérieure (48)

- Grange-étable, 440, route 138, Baie-Sainte-Catherine
- Grange-étable, 510, route 138, Baie-Sainte-Catherine
- Grange-étable et hangar, 49, chemin des Lacs, Clermont
- Grange-étable, 765, boulevard Malcom-Fraser, La Malbaie (Cap-à-L'Aigle)
- Fournil, 460, rang Saint-Charles, La Malbaie
- Grange-étable, 1830, côte Bellevue, La Malbaie (Pointe-au-Pic)
- Deux hangars, 528, chemin des Loisirs, La Malbaie (Rivière-Malbaie)
- Ensemble de trois bâtiments, 5, boulevard Malcolm-Fraser, La Malbaie (Rivière-Malbaie)
- Grange-étable, 15, boulevard Malcolm-Fraser, La Malbaie (Rivière-Malbaie)
- Grange-étable, 45, rang Sainte-Mathilde, La Malbaie (Rivière-Malbaie)
- Grange-étable, 106, chemin de la Vallée, La Malbaie (Rivière-Malbaie)
- Grange-étable, 955, rang Saint-Charles, La Malbaie (Sainte-Agnès)
- Garage, en face du 3575, boulevard Malcom-Fraser, La Malbaie (Saint-Fidèle)

- Grange-étable, 162, chemin Saint-Paul, La Malbaie (Saint-Fidèle)
- Grange-étable, ?, 2^e Rang, Notre-Dame-des-Monts
- Laiterie, 29, 2^e Rang, Notre-Dame-des-Monts
- Grange-étable, 108, 2^e Rang, Notre-Dame-des-Monts
- Grange-étable, 37, rang Sainte-Christine, Notre-Dame-des-Monts
- Grange-étable, 69, rang Sainte-Christine, Notre-Dame-des-Monts
- Grange-étable, 92, rang Sainte-Christine, Notre-Dame-des-Monts
- Grange-étable, 61, chemin du Lac-Nairne, Saint-Aimé-des-Lacs
- Grange-étable, 7, rue Principale, Saint-Aimé-des-Lacs
- Grange-étable, 81, rue Principale, Saint-Aimé-des-Lacs
- Grange-étable, 309, chemin de l'Anse-au-Sac, Saint-Irénée
- Grange-étable, 1035, rue du Gros-Ruisseau, Saint-Irénée
- Grange-étable, 36 ?, rue Principale, Saint-Irénée
- Fournil, 38 ?, rue Principale, Saint-Irénée
- Atelier, en face du 103, rue Principale, Saint-Irénée
- Grange-étable, 380, rang Saint-Antoine, Saint-Irénée
- Grange-étable, entre 410 et 470, rang Saint-Antoine, Saint-Irénée
- Fournil, 470, rang Saint-Antoine, Saint-Irénée
- Hangar, 520, rang Saint-Antoine, Saint-Irénée
- Grange-étable, 520, rang Saint-Antoine, Saint-Irénée
- Grange-étable, 475, rang Saint-Nicolas, Saint-Irénée
- Grange-étable, 485, rang Saint-Nicolas, Saint-Irénée
- Grange-étable, 491, rang Saint-Nicolas, Saint-Irénée
- Grange-étable, 496, rang Saint-Nicolas, Saint-Irénée
- Ensemble, 456, rang Saint-Pierre, Saint-Irénée
- Grange-étable, 1050, rang Terrebonne, Saint-Irénée
- Grange-étable, en face du 1070, rang Terrebonne, Saint-Irénée
- Grange-étable, 1070, rang Terrebonne, Saint-Irénée
- Grange-étable, près du 1070, rang Terrebonne, Saint-Irénée
- Grange-étable, 143, chemin McLaren, Saint-Siméon (Port-au-Persil)
- Caveau, en face du 490, chemin de Port-au-Persil, Saint-Siméon (Port-au-Persil)
- Grange-étable, 955, chemin de Port-au-Persil, Saint-Siméon (Port-au-Persil)
- Grange-étable, 975, chemin de Port-au-Persil, Saint-Siméon (Port-au-Persil)
- Petit bâtiment, 980, chemin de Port-au-Persil, Saint-Siméon (Port-au-Persil)
- Grange-étable, en face du 199, chemin du Port-aux-Quilles, Saint-Siméon (Port-aux-Quilles)

BIBLIOGRAPHIE

BROOKS, Laura. *Paysages d'Amérique : Granges traditionnelles*. s. l., Éditions de l'Olympe, 1999, 128 p.

LEBREUX, Jean-Louis. *Charlevoix, Architecture rurale traditionnelle*. La Malbaie, Imprimerie de Charlevoix, 2001, 55 p.

LEFFINGWELL, Randy. *The American Barn*. St. Paul (MN) USA, Motorbooks Classics, 192 p.

LESSARD, Michel et Huguette Marquis. *Encyclopédie de la maison québécoise : 3 siècles d'habitations*. Montréal, Les Éditions de l'Homme, 1972, 727 p.

NOBLE, Allen G. et Richard K. Cleek. *The Old Barn Book : A Field Guide to North American Barns & Other Farm Structures*. Nouveau Brunswick / New Jersey, Rutgers University Press, 222 p.

PATRI-ARCH. *Inventaire des bâtiments et sites agricoles de la MRC de Coaticook : rapport de synthèse*. Coaticook, MRC de Coaticook, 2008.

PATRI-ARCH. *Inventaire des bâtiments agricoles de l'arrondissement historique de l'île-d'Orléans : rapport de synthèse*. Sainte-Famille, MRC de l'Île-d'Orléans, 2010.

PROVENCHER, Jean, *Le patrimoine agricole et horticole au Québec*. Québec, La Commission des biens culturels du Québec, 1984, 94 p.

PROVENCHER, Jean. *Les quatre saisons dans la Vallée du Saint-Laurent*. Montréal, Boréal, 1988, 605 p.

RADOJKOVIC, Jon. *Barn Building : The Golden Age of Barn Construction*. Erin (Ontario), The Boston Mills Press, 2007, 192 p.

SÉGUIN, Robert-Lionel. *Les granges du Québec du XVII^e au XIX^e siècle*. Ottawa, Musée National du Canada, Bulletin n° 192, 1963, 128 p.

SLOANE, Eric. *Recollections in Black and White*. Mineola (New York) USA, Dover Publications Inc., 2006, 95 p.

SLOANE, Eric. *American Barns and Covered Bridges*. Mineola (New York) USA, Dover Publications Inc., 2002, 112 p.

SLOANE, Eric. *An Age of Barns : An Illustrated Review of Classic Barn Styles and Construction*. Stillwater (MN) USA, Voyageur Press, 2001, 94 p.

WITNEY, Dudley et Eric Arthur. *The Barn : A Vanishing Landmark in North America*. Toronto, McClelland and Stewart Limited, 1972, 256 p.

ANNEXE : FICHES TECHNIQUES

Les pages qui suivent présentent les fiches techniques des 306 bâtiments agricoles répertoriés. Les fiches sont classées par municipalité et par adresse.



Municipalité (secteur) **GPS**
Baie-Sainte-Catherine + 48 05 396 - 69 43 506
Adresse
138 (route), 440
Commentaires
Grange-étable toit brisé à base recourbée, planches de bois verticales, garnaud à l'extrémité
Particularité : implantation perpendiculaire à la route

Fonction	grange-étable	Typologie	à toit brisé
No photos	0234, 0235	Évaluation sommaire	supérieure



Municipalité (secteur) **GPS**
Baie-Sainte-Catherine + 48 05 156 - 69 43 615
Adresse
138 (route), 510
Commentaires
Grange-étable toit brisé à base recourbée, ensemble de 5 bâtiments. Grange-étable, garnaud à l'extrémité. Particularité : implantation perpendiculaire à la route.
+4 hangars, toit à deux versants, planches de bois verticales, dont un avec cheminée.

Fonction	grange-étable	Typologie	à toit brisé
No photos	0235 à 0240	Évaluation sommaire	supérieure



Municipalité (secteur) **GPS**
Baie-Sainte-Catherine + 48 05 053 - 69 43 715
Adresse
138 (route), 538
Commentaires
Grange-étable à toit brisé, planches de bois verticales
Particularité : implantation perpendiculaire à la route.

Fonction	grange-étable	Typologie	à toit brisé
No photos	0241 à 0243	Évaluation sommaire	bonne



Municipalité (secteur) **GPS**
Baie-Sainte-Catherine + 48 04 826 - 69 44 233
Adresse
138 (route), 592
Commentaires
Grange-étable, toit brisé, planches de bois verticales, garnaud sur le long côté
Commence à s'effondrer
Particularité : implantation perpendiculaire à la route

Fonction	grange-étable	Typologie	à toit brisé
No photos	0244	Évaluation sommaire	moyenne



Municipalité (secteur) **GPS**
Baie-Sainte-Catherine + 48 04 778 - 69 44 455
Adresse
138 (route), 618
Commentaires
Grange-étable, toit brisé, planches de bois verticales
+ hangars à foin
Particularité : implantation perpendiculaire à la route

Fonction	grange-étable	Typologie	à toit brisé
No photos	0245 à 0247	Évaluation sommaire	bonne



Municipalité (secteur)
Clermont
Adresse
Lacs (chemin des), 014

GPS
+ 47 41 967 - 70 12 546

Commentaires

Grange étable, toit à deux versants, en planches de bois verticales, en mauvais état, il manque des planches

Fonction grange-étable

Typologie à toit à deux versants

No photos 0083

Évaluation sommaire faible



Municipalité (secteur)
Clermont
Adresse
Lacs (chemin des), 021

GPS
+ 47 41 968 - 70 12 545

Commentaires

Grange-étable à toit brisé, planches de bois verticales

Fonction grange-étable

Typologie à toit brisé

No photos 0084, 0085

Évaluation sommaire bonne



Municipalité (secteur)
Clermont
Adresse
Lacs (chemin des), 036

GPS
+ 47 42 089 - 70 12 789

Commentaires

Hangar à toit à deux versants en planches de bois verticales, blanc + autres bâtiments dans le champ

Fonction hangar

Typologie à toit à deux versants

No photos 0086 à 0088

Évaluation sommaire bonne



Municipalité (secteur)
Clermont
Adresse
Lacs (chemin des), 049

GPS
+ 47 42 171 - 70 12 892

Commentaires

Bel ensemble formé d'une grange-étable et d'un hangar, toit à deux versants, planches de bois verticales, ouvertures peintes en rouge, belle présence dans le paysage

Fonction grange-étable

Typologie à toit à deux versants

No photos 0089 à 0094, 0105

Évaluation sommaire supérieure



Municipalité (secteur)
Clermont
Adresse
Lacs (chemin des), 080

GPS
+ 47 42 281 - 70 13 086

Commentaires

Grange-étable à toit à deux versants, planches de bois verticales

Fonction grange-étable

Typologie à toit à deux versants

No photos 0095, 0096

Évaluation sommaire moyenne



Municipalité (secteur) **GPS**
Clermont + 47 42 347 - 70 13 224
Adresse
Lacs (chemin des), 093
Commentaires
Grange-étable à toit brisé, entièrement en tôle

Fonction grange-étable Typologie à toit brisé
No photos 0097, 0098, 0103, 0104 Évaluation sommaire moyenne



Municipalité (secteur) **GPS**
Clermont + 47 42 623 - 70 13 603
Adresse
Lacs (chemin des), 108
Commentaires
Grange-étable à toit brisé, entièrement en tôle

Fonction grange-étable Typologie à toit brisé
No photos 0100 Évaluation sommaire moyenne



Municipalité (secteur) **GPS**
Clermont + 47 42 623 - 70 13 603
Adresse
Lacs (chemin des), 109-111
Commentaires
Grange-étable à toit brisé en tôle, 3 lanterneaux, entièrement en tôle

Fonction grange-étable Typologie à toit brisé
No photos 0099, 0101 Évaluation sommaire bonne



Municipalité (secteur) **GPS**
Clermont + 47 42 623 - 70 13 603
Adresse
Lacs (chemin des), 109-111
Commentaires
Caveau à légumes, rare mais pas particulièrement intéressant

Fonction caveau Typologie autre
No photos 0102 Évaluation sommaire bonne



Municipalité (secteur) **GPS**
Clermont + -
Adresse
Lapointe (rue), ? (près de l'intersection de Saint-Philippe)
Commentaires
Grange-étable à toit brisé, planches de bois horizontales et verticales, implantation en milieu urbain, état physique moyen

Fonction grange-étable Typologie à toit brisé
No photos 5224 à 5227 Évaluation sommaire bonne



Municipalité (secteur)

GPS

Clermont

+

-

Adresse

Maisonneuve (rue), 116

Commentaires

Grange-étable, toit brisé, planches de bois verticales, garnaud
+ hangar, toit deux versants, planches de bois verticales

Fonction grange-étable

Typologie

à toit brisé

No photos 6385, 6396

Évaluation sommaire

bonne



Municipalité (secteur)

GPS

Clermont

+ 47 41 430

- 70 14 483

Adresse

Notre-Dame (boulevard), ?

Commentaires

Grange-étable, toit brisé, planches de bois verticales
Entreprise de pompes à eau « Le Pro de l'eau »

Fonction grange-étable

Typologie

à toit brisé

No photos 0345

Évaluation sommaire

bonne



Municipalité (secteur)

GPS

Clermont

+ 47 41 395

- 70 15 101

Adresse

Notre-Dame (boulevard), ?

Commentaires

Grange-étable, toit brisé, planches de bois horizontales peintes en blanc

Fonction grange-étable

Typologie

à toit brisé

No photos 0346, 0347

Évaluation sommaire

bonne



Municipalité (secteur)

GPS

Clermont

+ 47 41 209

- 70 12 588

Adresse

Notre-Dame (boulevard), 22

Commentaires

Grange-étable, toit brisé, entièrement en tôle

Fonction grange-étable

Typologie

à toit brisé

No photos 0344

Évaluation sommaire

moyenne



Municipalité (secteur)

GPS

La Malbaie (Cap-à-L'Aigle)

+ 47 40 520

- 70 04 624

Adresse

Fleury (rue), 03

Commentaires

Grange-étable, toit brisé, entièrement en tôle

Fonction grange-étable

Typologie

à toit brisé

No photos 0305

Évaluation sommaire

faible



Municipalité (secteur) **GPS**
La Malbaie (Cap-à-L'Aigle) + 47 40 683 - 70 04 510
Adresse
Fleury (rue), 51
Commentaires
Grange-étable, toit bris, lucarne en appentis, entièrement en tôle

Fonction	grange-étable	Typologie	à toit brisé
No photos	0304	Évaluation sommaire	moyenne



Municipalité (secteur) **GPS**
La Malbaie (Cap-à-L'Aigle) + 47 40 263 - 70 05 442
Adresse
Malcolm-Fraser (boulevard), 0665
Commentaires
Grange-étable à toit brisé, planches de bois verticales, 3 grandes lucarnes

Fonction	grange-étable	Typologie	à toit brisé
No photos	0378, 0122	Évaluation sommaire	bonne



Municipalité (secteur) **GPS**
La Malbaie (Cap-à-L'Aigle) + 47 40 281 - 70 05 356
Adresse
Malcolm-Fraser (boulevard), 0675 et 0695 (derrière les)
Commentaires
Grange-étable, toit à deux versants, plan en L, planches de bois verticales, fondations en pierre

Fonction	grange-étable	Typologie	à toit à deux versants
No photos	0123, 0377	Évaluation sommaire	bonne



Municipalité (secteur) **GPS**
La Malbaie (Cap-à-L'Aigle) + 47 40 313 - 70 05 238
Adresse
Malcolm-Fraser (boulevard), 0765
Commentaires
Grange étable à toit à 2 versants, deux étages, planches de bois horizontales noircies, fenêtres à grands carreaux, planches cornières et chambranles, bien entretenue

Fonction	grange-étable	Typologie	à toit à deux versants
No photos	0370 à 0372	Évaluation sommaire	supérieure



Municipalité (secteur) **GPS**
La Malbaie (Cap-à-L'Aigle) + 47 40 335 - 70 05 178
Adresse
Malcolm-Fraser (boulevard), 0785
Commentaires
Fournil ?, toit brisé (modèle réduit de la maison), cheminée en pierre

Fonction	fournil	Typologie	à toit brisé
No photos	0373	Évaluation sommaire	bonne



Municipalité (secteur) **GPS**
La Malbaie (Cap-à-L'Aigle) + 47 40 344 - 70 05 152
Adresse
Malcolm-Fraser (boulevard), 0795
Commentaires
Ensemble de plusieurs bâtiments dont une grange-étable à toit brisé en tôle et bois, environnement laissant à désirer

Fonction grange-étable Typologie à toit brisé
No photos 0374 à 0376 Évaluation sommaire moyenne



Municipalité (secteur) **GPS**
La Malbaie (Cap-à-L'Aigle) + 47 40 634 - 70 04 118
Adresse
Malcolm-Fraser (boulevard), 1205
Commentaires
Grange-étable, toit brisé, en tôle + planches de bois verticales (sur le bout)

Fonction grange-étable Typologie à toit brisé
No photos 0301 à 0303 Évaluation sommaire moyenne




Municipalité (secteur) **GPS**
La Malbaie (Cap-à-L'Aigle) + 47 66 231 - 70 10 722
Adresse
Saint-Raphaël (rue), 215-219
Commentaires
Grange Bhérier (MH cité), grange à encorbellement, chaume sur le toit plutôt en mauvais état qui aurait besoin de travaux de restauration, monument historique cité. Valeur de rareté. Apparaît dans l'ouvrage *Charlevoix : architecture rurale traditionnelle*

Fonction grange-étable Typologie à toit à deux versants
No photos 0016, 0017, 0379 Évaluation sommaire exceptionnelle



Municipalité (secteur) **GPS**
La Malbaie (La Malbaie) + 47 38 705 - 70 09 676
Adresse
Gauthier (rue), 50
Commentaires
Grange étable à toit à deux versants, entièrement en tôle, vue exceptionnelle à partir de ce site

Fonction grange-étable Typologie à toit à deux versants
No photos 0071 à 0073, 7556, 7557, 9589, 9590 Évaluation sommaire moyenne



Municipalité (secteur) **GPS**
La Malbaie (La Malbaie) + 47 38 881 - 70 10 642
Adresse
Mailloux (chemin), ?
Commentaires
Laiterie? à toit à pavillon, accompagne des granges entièrement en tôle de peu d'intérêt

Fonction laiterie Typologie à toit à deux versants
No photos 0065, 0066 Évaluation sommaire bonne



Municipalité (secteur) **GPS**
La Malbaie (La Malbaie) + 47 38 882 - 70 10 883
Adresse
Mailloux (chemin), 154-156
Commentaires
hangar, toit 2 versants, planches de bois verticales

Fonction hangar Typologie à toit à deux versants
No photos 0059 à 0061 Évaluation sommaire moyenne



Municipalité (secteur) **GPS**
La Malbaie (La Malbaie) + 47 38 882 - 70 10 883
Adresse
Mailloux (chemin), 154-156
Commentaires
Poulailler, planches de bois horizontales

Fonction poulailler Typologie à toit à deux versants
No photos 0062 à 0064 Évaluation sommaire bonne



Municipalité (secteur) **GPS**
La Malbaie (La Malbaie) + 47 38 857 - 70 10 100
Adresse
Mailloux (chemin), 155
Commentaires
Grange étable, toit brisé, en planches de bois verticales

Fonction grange-étable Typologie à toit brisé
No photos 0069, 0070, 4596, 4597, 7558 Évaluation sommaire bonne



Municipalité (secteur) **GPS**
La Malbaie (La Malbaie) + 47 38 861 - 70 10 999
Adresse
Mailloux (chemin), 166
Commentaires
Hangar bien entretenu près de la maison, planches verticales, toit avec larmier retroussé

Fonction hangar Typologie à toit à deux versants
No photos 0055 Évaluation sommaire bonne



Municipalité (secteur) **GPS**
La Malbaie (La Malbaie) + 47 38 872 - 70 10 946
Adresse
Mailloux (chemin), 166
Commentaires
2 granges en tôle et un hangar en bois éloignés de la maison

Fonction grange-étable et hangar Typologie à toit à deux versants
No photos 0056 à 0058 Évaluation sommaire moyenne



Municipalité (secteur) **GPS**
La Malbaie (La Malbaie) + 47 38 858 - 70 10 319
Adresse
Mailloux (chemin), 185
Commentaires
Grange-étable à toit à deux versant, deux étages, toit à deux versants, en planches verticales

Fonction grange-étable Typologie à toit à deux versants
No photos 0067, 0068 Évaluation sommaire moyenne



Municipalité (secteur) **GPS**
La Malbaie (La Malbaie) + 47 38 876 - 70 12 452
Adresse
Saint-Charles (rang), 225
Commentaires
Hangar ? à toit brisé, planches de bois horizontales

Fonction hangar Typologie à toit brisé
No photos 0026 Évaluation sommaire bonne



Municipalité (secteur) **GPS**
La Malbaie (La Malbaie) + 47 38 927 - 70 12 648
Adresse
Saint-Charles (rang), 265 (en face du)
Commentaires
Grange-étable, planches de bois verticales, garnaud, bel emplacement près d'une rivière, intérêt paysager

Fonction grange-étable Typologie à toit brisé
No photos 0027 à 0029 Évaluation sommaire bonne



Municipalité (secteur) **GPS**
La Malbaie (La Malbaie) + 47 38 948 - 70 12 696
Adresse
Saint-Charles (rang), 330
Commentaires
Hangar, toit brisé, planches de bois verticales

Fonction hangar Typologie à toit brisé
No photos 0030, 0031 Évaluation sommaire moyenne



Municipalité (secteur) **GPS**
La Malbaie (La Malbaie) + 47 39 183 - 70 13 064
Adresse
Saint-Charles (rang), 460
Commentaires
Remise et hangar, planches de bois verticales

Fonction remise et hangar Typologie à toit à deux versants
No photos 0033, 0034 Évaluation sommaire moyenne



Municipalité (secteur) **GPS**
La Malbaie (La Malbaie) + 47 39 183 - 70 13 064
Adresse
Saint-Charles (rang), 460
Commentaires
Fournil en pièce sur pièce avec cheminée en pierre, type rare, bien conservé
Apparaît dans l'ouvrage *Charlevoix : architecture rurale traditionnelle*

Fonction fournil Typologie à toit à deux versants
No photos 0035, 0036 Évaluation sommaire supérieure



Municipalité (secteur) **GPS**
La Malbaie (La Malbaie) + 47 39 183 - 70 13 164
Adresse
Saint-Charles (rang), 460 (en face du)
Commentaires
Grange-étable et hangar en tôle, trois lanterneaux

Fonction grange-étable Typologie à toit à deux versants
No photos 0032 Évaluation sommaire moyenne



Municipalité (secteur) **GPS**
La Malbaie (La Malbaie) + 47 39 322 - 70 13 198
Adresse
Saint-Charles (rang), 465
Commentaires
Hangar en planches de bois verticales avec annexes (abri à bois)

Fonction hangar Typologie à toit à deux versants
No photos 0037 Évaluation sommaire moyenne



Municipalité (secteur) **GPS**
La Malbaie (La Malbaie) + 47 37 562 - 70 13 051
Adresse
Sainte-Madeleine (rang), 170
Commentaires
Grange et hangar entièrement en tôle

Fonction grange et hangar Typologie à toit à deux versants
No photos 0022, 0023, 0025 Évaluation sommaire moyenne



Municipalité (secteur) **GPS**
La Malbaie (La Malbaie) + 47 37 464 - 70 13 186
Adresse
Sainte-Madeleine (rang), 185
Commentaires
Grange-étable basse, toit à deux versants, en planches de bois horizontales

Fonction grange-étable Typologie à toit à deux versants
No photos 0018 à 0020 Évaluation sommaire moyenne



Municipalité (secteur) GPS
La Malbaie (La Malbaie) + 47 37 493 - 70 13 135
Adresse
Sainte-Madeleine (rang), 190
Commentaires
Grange-étable en plusieurs parties, pièce sur pièce et planches de bois verticales

Fonction grange-étable **Typologie** à toit à deux versants
No photos 0021, 0024 **Évaluation sommaire** bonne



Municipalité (secteur) GPS
La Malbaie (Pointe-au-Pic) + 47 36 3959 - 70 10 4800
Adresse
Bellevue (côte), 1700
Commentaires
Grange étable 2 étages, toit 2 versants, fondation pierre, revêtue de tôle
Valeur de paysage

Fonction grange-étable **Typologie** à toit à deux versants
No photos 9939 à 9941 **Évaluation sommaire** moyenne



Municipalité (secteur) GPS
La Malbaie (Pointe-au-Pic) + 47 36 3480 - 70 11 0000
Adresse
Bellevue (côte), 1700 (près de)
Commentaires
Grange-étable avec une volumétrie moderne

Fonction grange-étable **Typologie** à toit à deux versants
No photos 9942 à 9944 **Évaluation sommaire** faible



Municipalité (secteur) GPS
La Malbaie (Pointe-au-Pic) + 47 36 2700 - 70 11 1019
Adresse
Bellevue (côte), 1780
Commentaires
Grange-étable, toit brisé évasé, planches de bois verticales
Valeur de paysage

Fonction grange-étable **Typologie** à toit brisé
No photos 9945 à 9962 **Évaluation sommaire** bonne



Municipalité (secteur) GPS
La Malbaie (Pointe-au-Pic) + 47 36 2160 - 70 11 1860
Adresse
Bellevue (côte), 1800
Commentaires
Grange-étable, toit brisé, entièrement en tôle, garnaud, implantation perpendiculaire à la route, intérêt paysager, typologie répandue

Fonction grange-étable **Typologie** à toit brisé
No photos 7473, 9963 à 9969 **Évaluation sommaire** bonne



Municipalité (secteur) La Malbaie (Pointe-au-Pic) **GPS** + 47 36 0780 - 70 11 4140
Adresse
Bellevue (côte), 1830
Commentaires
Grange-étable, toiture à 2 versants, volumétrie allongée, planches de bois verticales, garnaud, intérêt paysager

Fonction grange-étable **Typologie** à toit à deux versants
No photos 7474, 9970 à 9973, 9976 à 9978 **Évaluation sommaire** supérieure



Municipalité (secteur) La Malbaie (Pointe-au-Pic) **GPS** + 47 36 0899 - 70 11 3899
Adresse
Bellevue (côte), 1830 (à l'est de)
Commentaires
2 hangars à toit 2 versants, dont un à base recourbée, intérêt paysager

Fonction hangar **Typologie** à toit à deux versants
No photos 7475, 9974, 9975 **Évaluation sommaire** bonne



Municipalité (secteur) La Malbaie (Pointe-au-Pic) **GPS** + 47 36 0719 - 70 11 4859
Adresse
Bellevue (côte), 1850
Commentaires
Grange-étable toit brisé agrandie + grange en brique nouvelle, intérêt paysager, sur la route ancienne

Fonction grange-étable **Typologie** à toit brisé
No photos 7476, 9979 à 9983, 9986 à 9991 **Évaluation sommaire** moyenne



Municipalité (secteur) La Malbaie (Rivière-Malbaie) **GPS** + -
Adresse
De Comporté (boulevard), 1185
Commentaires
Caveau à légumes en pierre, mauvais état.
Apparaît dans l'ouvrage *Charlevoix : architecture rurale traditionnelle*

Fonction caveau **Typologie** autre
No photos 5042, 5043 **Évaluation sommaire** bonne



Municipalité (secteur) La Malbaie (Rivière-Malbaie) **GPS** + 47 40 150 - 70 09 770
Adresse
De Comporté (boulevard), 1560
Commentaires
Grange-étable, toit brisé, planches de bois verticales, bien conservée

Fonction grange-étable **Typologie** à toit brisé
No photos 0335 **Évaluation sommaire** bonne




Municipalité (secteur) La Malbaie (Rivière-Malbaie) **GPS** + 47 40 236 - 70 09 948
Adresse De Comporté (boulevard), 1705
Commentaires Hangar, toit deux versants, planches de bois horizontales

Fonction hangar **Typologie** à toit à deux versants
No photos 0340 **Évaluation sommaire** bonne



Municipalité (secteur) La Malbaie (Rivière-Malbaie) **GPS** + 47 40 247 - 70 09 991
Adresse De Comporté (boulevard), 1715
Commentaires Grange-étable, toit brisé, entièrement en tôle

Fonction grange-étable **Typologie** à toit brisé
No photos 0336, 0339, 0341 **Évaluation sommaire** moyenne



Municipalité (secteur) La Malbaie (Rivière-Malbaie) **GPS** + 47 40 300 - 70 10 118
Adresse De Comporté (boulevard), 1745
Commentaires Hangar, toit à deux versants, tôle et bois

Fonction hangar **Typologie** à toit à deux versants
No photos 0337, 0338, 0342 **Évaluation sommaire** moyenne



Municipalité (secteur) La Malbaie (Rivière-Malbaie) **GPS** + 47 40 982 - 70 11 886
Adresse De Comporté (boulevard), 2375
Commentaires Ancienne grange-étable, toit brisé, entièrement en tôle

Pépinière Charlevoix
Fonction grange-étable **Typologie** à toit brisé
No photos 0343 **Évaluation sommaire** faible



Municipalité (secteur) La Malbaie (Rivière-Malbaie) **GPS** + 47 41 389 - 70 08 896
Adresse Fraserville (rang), 207 (en face du)
Commentaires Ensemble, granges anciennes à toit brisé + granges récentes, presque entièrement en tôle

Fonction grange-étable **Typologie** à toit brisé
No photos 0107 à 0110 **Évaluation sommaire** moyenne



Municipalité (secteur) **GPS**
La Malbaie (Rivière-Malbaie) + 47 41 432 - 70 09 244
Adresse
Fraserville (rang), 300
Commentaires
Vieille grange à toit brisé presque écrasée + granges neuves

Fonction grange-étable Typologie à toit brisé
No photos 0106 Évaluation sommaire moyenne



Municipalité (secteur) **GPS**
La Malbaie (Rivière-Malbaie) + 47 40 103 - 70 09 426
Adresse
Loisirs (chemin des), 017-019
Commentaires
Grange-étable à toit brisé, l'avant est en crépi, l'arrière est en bois avec 2 garnauds

Fonction grange-étable Typologie à toit brisé
No photos 0363 à 0365 Évaluation sommaire bonne



Municipalité (secteur) **GPS**
La Malbaie (Rivière-Malbaie) + 47 44 698 - 70 07 390
Adresse
Loisirs (chemin des), 400
Commentaires
Grange-étable à toit à deux versants, planches de bois verticales et horizontales, mauvais état

Fonction grange-étable Typologie à toit à deux versants
No photos 0120, 0121 Évaluation sommaire moyenne



Municipalité (secteur) **GPS**
La Malbaie (Rivière-Malbaie) + 47 44 699 - 70 07 382
Adresse
Loisirs (chemin des), 451-453
Commentaires
Grange étable à toit à deux versants, pièce sur pièce et planches de bois verticales, en mauvais état

Fonction grange-étable Typologie à toit à deux versants
No photos 0111, 0112, 0118, 0119 Évaluation sommaire moyenne



Municipalité (secteur) **GPS**
La Malbaie (Rivière-Malbaie) + 47 44 766 - 70 07 350
Adresse
Loisirs (chemin des), 463
Commentaires
Hangar en trois parties, tôle en plaques sur le toit

Fonction hangar Typologie à toit à deux versants
No photos 0117 Évaluation sommaire faible



Municipalité (secteur) GPS
La Malbaie (Rivière-Malbaie) + 47 45 050 - 70 07 067
Adresse
Loisirs (chemin des), 521
Commentaires
Grange-étable à toit brisé, tôle et bois

Fonction grange-étable **Typologie** à toit brisé
No photos 0115, 0116 **Évaluation sommaire** moyenne



Municipalité (secteur) GPS
La Malbaie (Rivière-Malbaie) + 47 45 062 - 70 06 984
Adresse
Loisirs (chemin des), 528
Commentaires
Bel ensemble de deux hangars en planches de bois verticales et horizontales peintes en rouge, très bien entretenus

Fonction hangar **Typologie** à toit à deux versants
No photos 0113, 0114 **Évaluation sommaire** supérieure



Municipalité (secteur) GPS
La Malbaie (Rivière-Malbaie) + 47 39 425 - 70 08 800
Adresse
Malcolm-Fraser (boulevard), 005
Commentaires
Bel ensemble. 3 bâtiments en bois assez particuliers (dont un octogonal à la fonction inconnue et un autre carré à toit à pavillon), planches de bois horizontales. Très intéressants. Font partie du Domaine des Quatre-Vents? Peu visibles de la route.

Fonction autre **Typologie** autre
No photos 0001, 0002 **Évaluation sommaire** supérieure



Municipalité (secteur) GPS
La Malbaie (Rivière-Malbaie) + 47 39 425 - 70 08 800
Adresse
Malcolm-Fraser (boulevard), 015
Commentaires
Grange-étable, toit brisé avec brisi légèrement recourbé, planches de bois verticales et horizontales, 2 évents. Forme un bel ensemble avec la propriété voisine du 5, boulevard Malcolm-Fraser. Fait partie du Domaine des Quatre-Vents?

Fonction grange-étable **Typologie** à toit brisé
No photos 0003 **Évaluation sommaire** supérieure



Municipalité (secteur) GPS
La Malbaie (Rivière-Malbaie) + 47 39 324 - 70 08 217
Adresse
Malcolm-Fraser (boulevard), 030-040
Commentaires
Ensemble exceptionnel (Mount Murray), ferait partie du domaine des Quatre-Vents? Plusieurs bâtiments d'intérêt mais peu visible de l'espace public.

Fonction grange-étable **Typologie** à toit à croupes
No photos 0004 à 0007 **Évaluation sommaire** exceptionnelle



Municipalité (secteur)
La Malbaie (Rivière-Malbaie)
Adresse
Malcolm-Fraser (boulevard), 035 ?
Commentaires
Abri pour des buffles, tôle et bois

GPS
+ 47 39 324 - 70 08 217

Fonction grange-étable **Typologie** à toit en appentis
No photos 0008, 0009 **Évaluation sommaire** faible



Municipalité (secteur)
La Malbaie (Rivière-Malbaie)
Adresse
Malcolm-Fraser (boulevard), 125-135
Commentaires

GPS
+ 47 39 348 - 70 07 761

Domaine Les Quatre-Vents. Ensemble exceptionnel sur le bord de la route (peut-être d'autres bâtiments invisibles). Le bâtiment le plus intéressant est celui qui a un plan carré et une toiture à pavillon surmonté d'un pigeonier. Bien entretenu.

Fonction grange-étable **Typologie** à toit à pavillon
No photos 0010 à 0015 **Évaluation sommaire** exceptionnelle



Municipalité (secteur)
La Malbaie (Rivière-Malbaie)
Adresse
Sainte-Mathilde (rang), 005
Commentaires

GPS
+ 47 40 589 - 70 07 007

Grange-étable, toit brisé, planches de bois verticales, garnaud

Fonction grange-étable **Typologie** à toit brisé
No photos 0333, 0334 **Évaluation sommaire** moyenne



Municipalité (secteur)
La Malbaie (Rivière-Malbaie)
Adresse
Sainte-Mathilde (rang), 025
Commentaires

GPS
+ 47 40 619 - 70 06 933

Grange-étable, toit à deux versants, pièce sur pièce + four à pain + hangars

Fonction grange-étable **Typologie** à toit à deux versants
No photos 0328, 0329, 0331, 0332 **Évaluation sommaire** moyenne



Municipalité (secteur)
La Malbaie (Rivière-Malbaie)
Adresse
Sainte-Mathilde (rang), 035
Commentaires

GPS
+ 47 40 686 - 70 06 800

Grange-étable, toit brisé, planches de bois verticales, évent, bien préservée

Fonction grange-étable **Typologie** à toit brisé
No photos 0325 à 0327, 0330 **Évaluation sommaire** bonne



Municipalité (secteur) La Malbaie (Rivière-Malbaie) **GPS** + 47 40 703 - 70 06 774
Adresse Sainte-Mathilde (rang), 045
Commentaires Grange-étable, toit deux versants (base recourbée?), planches de bois verticales, portes rouges, semble très ancienne + poulailler. Ferme équestre Tite Mary

Fonction grange-étable **Typologie** à toit à deux versants
No photos 0322 à 0324 **Évaluation sommaire** supérieure



Municipalité (secteur) La Malbaie (Rivière-Malbaie) **GPS** + 47 40 764 - 70 06 695
Adresse Sainte-Mathilde (rang), 065
Commentaires Grange-étable, toit deux versants, planches de bois verticales

Fonction grange-étable **Typologie** à toit à deux versants
No photos 0318 à 0321 **Évaluation sommaire** moyenne



Municipalité (secteur) La Malbaie (Rivière-Malbaie) **GPS** + 47 40 889 - 70 06 501
Adresse Sainte-Mathilde (rang), 165
Commentaires Grange-étable de grande dimension, toit brisé, planches de bois verticales, lucarne

Fonction grange-étable **Typologie** à toit brisé
No photos 0306, 0307 **Évaluation sommaire** bonne



Municipalité (secteur) La Malbaie (Rivière-Malbaie) **GPS** + 47 40 934 - 70 06 442
Adresse Sainte-Mathilde (rang), 185
Commentaires Bel ensemble. grange-étable, toit deux versants, planches de bois verticales + caveau ? (seulement toiture à 2 versants déposée sur le sol) + 3 ou 4 remises

Fonction grange-étable **Typologie** à toit à deux versants
No photos 0308 à 0310 **Évaluation sommaire** bonne



Municipalité (secteur) La Malbaie (Rivière-Malbaie) **GPS** + 47 41 011 - 70 06 207
Adresse Sainte-Mathilde (rang), 255
Commentaires Grange-étable en deux parties (toit brisé et toit deux versants), planches de bois verticales, appentis

Fonction grange-étable **Typologie** à toit à deux versants
No photos 0311 **Évaluation sommaire** moyenne



Municipalité (secteur)
La Malbaie (Rivière-Malbaie)

GPS
+ 47 41 726 - 70 05 380

Adresse
Sainte-Mathilde (rang), 510

Commentaires
Granges-étables, bois et tôle, intérêt paysager

Fonction grange-étable

Typologie à toit à deux versants

No photos 0312 à 0315

Évaluation sommaire moyenne



Municipalité (secteur)
La Malbaie (Rivière-Malbaie)

GPS
+ 47 41 591 - 70 05 287

Adresse
Sainte-Mathilde (rang), 680

Commentaires
Grange-étable, toit brisé, planches de bois verticales, garnaud (toit bleu)

Fonction grange-étable

Typologie à toit brisé

No photos 0316, 0317

Évaluation sommaire moyenne



Municipalité (secteur)
La Malbaie (Rivière-Malbaie)

GPS
+ 47 39 762 - 70 09 330

Adresse
Vallée (chemin de la), 094

Commentaires
Ensemble de 3 hangars toit à deux versants, peints en rouge

Fonction hangar

Typologie à toit à deux versants

No photos 0361, 0362

Évaluation sommaire bonne



Municipalité (secteur)
La Malbaie (Rivière-Malbaie)

GPS
+ 47 39 784 - 70 09 338

Adresse
Vallée (chemin de la), 106

Commentaires
Grange-étable à toit brisé, planches de bois horizontales, nombreux lanterneaux sur le toit. Très bien entretenue

Fonction grange-étable

Typologie à toit brisé

No photos 0360, 5378 à 5381

Évaluation sommaire supérieure



Municipalité (secteur)
La Malbaie (Rivière-Malbaie)

GPS
+ 47 40 589 - 70 10 601

Adresse
Vallée (chemin de la), 480 et 492 (entre)

Commentaires
Grange-étable à toit à 2 versants, planches de bois horizontales noircies

Fonction grange-étable

Typologie à toit à deux versants

No photos 0350

Évaluation sommaire bonne



Municipalité (secteur) GPS
La Malbaie (Rivière-Malbaie) + 47 40 625 - 70 10 644
Adresse
Vallée (chemin de la), 516 (derrière le)
Commentaires
Grange-étable toit brisé, planches de bois verticales

Fonction grange-étable **Typologie** à toit brisé
No photos 0351 à 0354 **Évaluation sommaire** bonne



Municipalité (secteur) GPS
La Malbaie (Rivière-Malbaie) + 47 40 770 - 70 10 818
Adresse
Vallée (chemin de la), 546
Commentaires
Grange-étable toit brisé, bois et tôle

Fonction grange-étable **Typologie** à toit brisé
No photos 0355 **Évaluation sommaire** bonne



Municipalité (secteur) GPS
La Malbaie (Rivière-Malbaie) + 47 40 991 - 70 11 028
Adresse
Vallée (chemin de la), 562
Commentaires
Grange-étable toit brisé, planches de bois horizontales (SPCA)

Fonction grange-étable **Typologie** à toit brisé
No photos 0356 **Évaluation sommaire** bonne



Municipalité (secteur) GPS
La Malbaie (Rivière-Malbaie) + 47 41 285 - 70 11 256
Adresse
Vallée (chemin de la), 638 (à côté de)
Commentaires
Grange-étable toit brisé, planches de bois horizontales et tôle

Fonction grange-étable **Typologie** à toit brisé
No photos 0357, 0358 **Évaluation sommaire** bonne



Municipalité (secteur) GPS
La Malbaie (Rivière-Malbaie) + 47 41 368 - 70 11 256
Adresse
Vallée (chemin de la), 670
Commentaires
Grange-étable à toit brisé, base (étable) en bois avec le reste en tôle, 3 événements

Fonction grange-étable **Typologie** à toit brisé
No photos 0359 **Évaluation sommaire** bonne



Municipalité (secteur) **GPS**
La Malbaie (Rivière-Malbaie) + 47 41 645 - 70 11 757
Adresse
Vallée (chemin de la), 784
Commentaires
Grange-étable à toit brisé, planches de bois horizontales. Annexe : poulailler

Fonction grange-étable Typologie à toit brisé
No photos 0074 à 0076 Évaluation sommaire bonne



Municipalité (secteur) **GPS**
La Malbaie (Rivière-Malbaie) + 47 41 751 - 70 12 047
Adresse
Vallée (chemin de la), 821
Commentaires
Grange-étable à toit brisé entièrement en tôle

Fonction grange-étable Typologie à toit brisé
No photos 0077 Évaluation sommaire moyenne



Municipalité (secteur) **GPS**
La Malbaie (Rivière-Malbaie) + 47 41 817 - 70 12 161
Adresse
Vallée (chemin de la), 850
Commentaires
Grange-étable à toit brisé, base en planches de bois horizontales, le reste en tôle, 2 lanterneaux

Fonction grange-étable Typologie à toit brisé
No photos 0078, 0079, 0082 Évaluation sommaire bonne



Municipalité (secteur) **GPS**
La Malbaie (Rivière-Malbaie) + 47 41 817 - 70 12 161
Adresse
Vallée (chemin de la), 850 (en face de)
Commentaires
Hangar, toit à 2 versants, planches de bois verticales et appentis

Fonction hangar Typologie à toit à deux versants
No photos 0080, 0081 Évaluation sommaire moyenne



Municipalité (secteur) **GPS**
La Malbaie (Saint-Fidèle) + 47 42 841 - 70 01 775
Adresse
Malcom-Fraser (boulevard), ?, près d'un ancien dépanneur jaune
Commentaires
Grange-étable, toit brisé, planches de bois verticales, garnaud à l'extrémité

Fonction grange-étable Typologie à toit brisé
No photos 0278 à 0281 Évaluation sommaire bonne



Municipalité (secteur) **GPS**
La Malbaie (Saint-Fidèle) + 47 42 050 - 70 02 217
Adresse
Malcom-Fraser (boulevard), 1965
Commentaires
Grange-étable, toit à deux versants, 2 étage, garnaud
Abandonnée, près d'une rivière
Fonction grange-étable Typologie à toit à deux versants
No photos 0300 Évaluation sommaire moyenne



Municipalité (secteur) **GPS**
La Malbaie (Saint-Fidèle) + 47 42 271 - 70 02 064
Adresse
Malcom-Fraser (boulevard), 2000
Commentaires
Grange-étable, toit brisé, planches de bois horizontales grises, plusieurs portes, garnaud à l'extrémité + petit hangar
Fonction grange-étable Typologie à toit brisé
No photos 0296 à 0299 Évaluation sommaire bonne



Municipalité (secteur) **GPS**
La Malbaie (Saint-Fidèle) + 47 43 698 - 70 00 857
Adresse
Malcom-Fraser (boulevard), 2365
Commentaires
Grange-étable, toit brisé, planches de bois verticales
Fonction grange-étable Typologie à toit brisé
No photos 0277 Évaluation sommaire bonne



Municipalité (secteur) **GPS**
La Malbaie (Saint-Fidèle) + 47 43 967 - 70 00 404
Adresse
Malcom-Fraser (boulevard), 2595
Commentaires
Grange-étable, toit brisé, 3 lucarnes et 1 lanterneau, très rénovée
Fonction grange-étable Typologie à toit brisé
No photos 0274 à 0276 Évaluation sommaire moyenne



Municipalité (secteur) **GPS**
La Malbaie (Saint-Fidèle) + 47 44 279 - 69 59 439
Adresse
Malcom-Fraser (boulevard), 2790
Commentaires
Grange-étable, toit brisé, entièrement en tôle, 2 événements + hangar/garage à 6 portes jaunes
Très visible à l'entrée est du village
Fonction grange-étable Typologie à toit brisé
No photos 0268 à 0271 Évaluation sommaire moyenne



Municipalité (secteur) **GPS**
La Malbaie (Saint-Fidèle) + 47 44 842 - 69 58 688
Adresse
Malcom-Fraser (boulevard), 3055
Commentaires
Grange-étable, toit brisé, planches de bois verticales, 2 lucarnes, portes rouges

Fonction	grange-étable	Typologie	à toit brisé
No photos	0266, 0267	Évaluation sommaire	bonne



Municipalité (secteur) **GPS**
La Malbaie (Saint-Fidèle) + 47 47 022 - 69 56 208
Adresse
Malcom-Fraser (boulevard), 3575 (en face du)
Commentaires
Garage à toit en pavillon, toit en bardeau de cèdre, revêtement en planches de bois obliques, à l'abandon et en mauvais état.
Apparaît dans l'ouvrage *Charlevoix : architecture rurale traditionnelle*

Fonction	garage	Typologie	à toit à pavillon
No photos	0124 à 0126	Évaluation sommaire	supérieure



Municipalité (secteur) **GPS**
La Malbaie (Saint-Fidèle) + 47 47 178 - 69 55 992
Adresse
Port-au-Persil (chemin de), 10
Commentaires
Grange étable à toit à deux versants, planches de bois verticales

Fonction	grange-étable	Typologie	à toit à deux versants
No photos	0127	Évaluation sommaire	bonne



Municipalité (secteur) **GPS**
La Malbaie (Saint-Fidèle) + 47 47 320 - 69 55 731
Adresse
Port-au-Persil (chemin de), 18
Commentaires
2 bâtiments : hangar et poulailler, planches de bois verticales

Fonction	hangar et poulailler	Typologie	à toit à deux versants
No photos	0128, 0129, 0132, 0134	Évaluation sommaire	bonne



Municipalité (secteur) **GPS**
La Malbaie (Saint-Fidèle) + 47 47 320 - 69 55 731
Adresse
Port-au-Persil (chemin de), 18 (en face de)
Commentaires
Vieux hangar abandonné, planches de bois verticales, en mauvais état

Fonction	hangar	Typologie	à toit à deux versants
No photos	0130, 0131, 0133	Évaluation sommaire	moyenne



Municipalité (secteur)
La Malbaie (Saint-Fidèle)
Adresse
Saint-Fidèle (rue), 20
Commentaires
Hangar, planches de bois verticales

GPS
+ 47 44 059 - 70 00 051

Fonction hangar
No photos 0272
Typologie à toit à deux versants
Évaluation sommaire bonne



Municipalité (secteur)
La Malbaie (Saint-Fidèle)
Adresse
Saint-Fidèle (rue), 22
Commentaires
Hangar, entièrement en tôle

GPS
+ 47 44 069 - 70 00 032

Fonction hangar
No photos 0273
Typologie à toit à deux versants
Évaluation sommaire moyenne



Municipalité (secteur)
La Malbaie (Saint-Fidèle)
Adresse
Saint-Paul (chemin), 139
Commentaires
Ensemble de 3 ou 4 hangars, planches de vois verticales

GPS
+ 47 42 665 - 70 00 081

Fonction hangar
No photos 0287, 0288
Typologie à toit à deux versants
Évaluation sommaire moyenne



Municipalité (secteur)
La Malbaie (Saint-Fidèle)
Adresse
Saint-Paul (chemin), 147
Commentaires
Grange-étable, toit deux versants, planches de bois verticales, à demi écrasée

GPS
+ 47 42 570 - 70 00 261

Fonction grange-étable
No photos 0289, 0290
Typologie à toit à deux versants
Évaluation sommaire moyenne



Municipalité (secteur)
La Malbaie (Saint-Fidèle)
Adresse
Saint-Paul (chemin), 162
Commentaires
Grange-étable, toit deux versants, pièce sur pièce, 2 étages, planches de bois verticales, appentis, plusieurs particularités intéressantes.

GPS
+ 47 42 707 - 70 00 471

Fonction grange-étable
No photos 0291 à 0294
Typologie à toit à deux versants
Évaluation sommaire supérieure



Municipalité (secteur)
La Malbaie (Saint-Fidèle)
Adresse
Saint-Paul (chemin), 182
Commentaires
Restant de grange, toit brisé

GPS
+ 47 42 226 - 70 00 916

Fonction grange-étable Typologie à toit brisé
No photos 0295 Évaluation sommaire moyenne



Municipalité (secteur)
La Malbaie (Saint-Fidèle)
Adresse
Sainte-Mathilde (rang), 1395
Commentaires
Grange ou hangar? 2 étages, entièrement en tôle

GPS
+ 47 42 955 - 70 02 965

Fonction Grange-étable Typologie à toit à deux versants
No photos 0282 Évaluation sommaire faible



Municipalité (secteur)
La Malbaie (Saint-Fidèle)
Adresse
Sainte-Mathilde (rang), 1595
Commentaires
Hangar de deux étages, planches de bois verticales

GPS
+ 47 43 518 - 70 02 351

Fonction hangar Typologie à toit à deux versants
No photos 0283 Évaluation sommaire moyenne



Municipalité (secteur)
La Malbaie (Saint-Fidèle)
Adresse
Sainte-Mathilde (rang), 1645
Commentaires
2 hangars, planches de bois verticales

GPS
+ 47 43 617 - 70 02 227

Fonction hangar Typologie à toit à deux versants
No photos 0284 Évaluation sommaire bonne



Municipalité (secteur)
La Malbaie (Sainte-Agnès)
Adresse
138 (route), ?
Commentaires
Grange-étable, toit deux versants, 2 étages, pièce sur pièce, planches de bois verticales, garnaud + hangar

GPS
+ 47 40 3120 - 70 16 4319

Fonction grange-étable Typologie à toit à deux versants
No photos 0348, 6145 à 6147, 7655 Évaluation sommaire bonne



Municipalité (secteur)
La Malbaie (Sainte-Agnès)
Adresse
138 (route), ?

GPS
+ 47 40 462 - 70 16 841

Commentaires
Grange-étable, toit brisé, entièrement en tôle

Fonction grange-étable Typologie à toit brisé
No photos 0349 Évaluation sommaire moyenne



Municipalité (secteur)
La Malbaie (Sainte-Agnès)
Adresse
138 (route), 028

GPS
+ 47 40 2820 - 70 16 5160

Commentaires
Ensemble de bâtiments dont une grange-étable à toit brisé (en tôle) et des hangars en bois et tôle

Fonction grange-étable Typologie à toit brisé
No photos 6140 à 6143, 7654 Évaluation sommaire moyenne



Municipalité (secteur)
La Malbaie (Sainte-Agnès)
Adresse
138 (route), 100

GPS
+ 47 39 3720 - 70 18 1740

Commentaires
Grange-étable toit brisé, pièce sur pièce et planches de bois verticales

Fonction grange-étable Typologie à toit brisé
No photos 6238 à 6241, 7671 Évaluation sommaire bonne



Municipalité (secteur)
La Malbaie (Sainte-Agnès)
Adresse
Ruisseau-des-Frênes (rang du), ?

GPS
+ 46 39 2040 - 70 17 5760

Commentaires
Grange-étable convertie en résidence, toit brisé, planches de bois verticales
Valeur de paysage

Fonction grange-étable Typologie à toit à deux versants
No photos 7566, 4622 à 4631, 4634 Évaluation sommaire bonne



Municipalité (secteur)
La Malbaie (Sainte-Agnès)
Adresse
Ruisseau-des-Frênes (rang du), ?

GPS
+ -

Commentaires
Grange-étable, toit brisé, planches de bois verticales, garnaud

Fonction grange-étable Typologie à toit brisé
No photos 5188 à 5190 Évaluation sommaire moyenne



Municipalité (secteur)

La Malbaie (Sainte-Agnès)

Adresse

Ruisseau-des-Frênes (rang du), ?

Commentaires

Grange-étable, toit 2 versants, 2 étages, planches de bois verticales

GPS

+ -

Fonction grange-étable

Typologie à toit à deux versants

No photos 5194, 5195

Évaluation sommaire bonne



Municipalité (secteur)

La Malbaie (Sainte-Agnès)

Adresse

Ruisseau-des-Frênes (rang du), 138

Commentaires

Grange-étable toit brisé, toiture en bardeau de cèdre et tôle, planches de bois verticales

GPS

+ 46 39 2040 - 70 17 5760

Fonction grange-étable

Typologie à toit brisé

No photos 4635 à 4637, 5185 à 5187, 7567

Évaluation sommaire bonne



Municipalité (secteur)

La Malbaie (Sainte-Agnès)

Adresse

Ruisseau-des-Frênes (rang du), 15x

Commentaires

Remise en pièce sur pièce bois, toit à deux versants faible pente.

GPS

+ 47 39 1020 - 70 18 1140

Fonction remise

Typologie à toit à deux versants

No photos 4638 à 4640

Évaluation sommaire bonne



Municipalité (secteur)

La Malbaie (Sainte-Agnès)

Adresse

Ruisseau-des-Frênes (rang du), 209

Commentaires

Grange-étable et hangar, toit à deux versants, planches de bois verticales

GPS

+ 47 38 4200 - 70 18 3000

Fonction grange-étable

Typologie à toit à deux versants

No photos 4651 à 4654, 5191, 5192

Évaluation sommaire bonne



Municipalité (secteur)

La Malbaie (Sainte-Agnès)

Adresse

Saint-Charles (rang), 865

Commentaires

Vieille grange abandonnée (pièce sur pièce)

GPS

+ 47 40 181 - 70 14 466

Fonction grange-étable

Typologie à toit à deux versants

No photos 0038, 0039, 4598, 7559

Évaluation sommaire moyenne



Municipalité (secteur)
La Malbaie (Sainte-Agnès)
Adresse
Saint-Charles (rang), 955

GPS
+ 47 40 302 - 70 14 805

Commentaires

Grange-étable, toit 2 versants. en planches de bois verticales, garnaud, apprentis, intérêt dans le paysage

Fonction grange-étable

Typologie à toit à deux versants

No photos 0040 à 0043, 4599 à 4606

Évaluation sommaire supérieure



Municipalité (secteur)
La Malbaie (Sainte-Agnès)
Adresse
Saint-Jean-Baptiste (rang), 033

GPS
+ -

Commentaires

Grange-étable toit brisé, pièce sur pièce et planches de bois verticales

Fonction grange-étable

Typologie à toit brisé

No photos 8189 à 8190

Évaluation sommaire bonne



Municipalité (secteur)
La Malbaie (Sainte-Agnès)
Adresse
Saint-Jean-Baptiste (rang), 041

GPS
+ -

Commentaires

Ensemble avec grange-étable toit brisé, planches de bois verticales + hangars

Fonction grange-étable

Typologie à toit brisé

No photos 8185 à 8188

Évaluation sommaire bonne



Municipalité (secteur)
La Malbaie (Sainte-Agnès)
Adresse
Saint-Jean-Baptiste (rang), 059

GPS
+ -

Commentaires

Grange-étable toit brisé, pièce sur pièce et planches de bois verticales + hangar

Fonction grange-étable

Typologie à toit brisé

No photos 8178 à 8184

Évaluation sommaire bonne



Municipalité (secteur)
La Malbaie (Sainte-Agnès)
Adresse
Saint-Jean-Baptiste (rang), 083

GPS
+ 47 56 9316 - 70 30 6320

Commentaires

Grange-étable, toit brisé base recourbée, pièce sur pièce et planches de bois verticales

Fonction grange-étable

Typologie à toit à deux versants

No photos 7535, 8174 à 8177

Évaluation sommaire bonne



Municipalité (secteur) GPS
La Malbaie (Sainte-Agnès) + 47 57 1010 - 70 30 3488
Adresse
Saint-Jean-Baptiste (rang), 101
Commentaires
Grange-étable, 2 étages, toit 2 versants, blocs de béton et tôle

Fonction grange-étable **Typologie** à toit à deux versants
No photos 7534, 8168, 8172 **Évaluation sommaire** moyenne



Municipalité (secteur) GPS
La Malbaie (Sainte-Agnès) + 47 34 1740 - 70 17 5760
Adresse
Saint-Jean-Baptiste (rang), 105
Commentaires
Grange-étable, toit 2 versants, planches de bois horizontales et verticales

Fonction grange-étable **Typologie** à toit à deux versants
No photos 7533, 8169 à 8171 **Évaluation sommaire** bonne



Municipalité (secteur) GPS
La Malbaie (Sainte-Agnès) + -
Adresse
Saint-Jean-Baptiste (rang), 111
Commentaires
Grange-étable, 2 étages, toit à 2 versants, planches de bois verticales + hangars

Fonction grange-étable **Typologie** à toit à deux versants
No photos 8159 à 8167 **Évaluation sommaire** bonne



Municipalité (secteur) GPS
La Malbaie (Sainte-Agnès) + -
Adresse
Saint-Jean-Baptiste (rang), 123
Commentaires
Ensemble : Grange-étable, toit à 2 versants, planches de bois verticales + hangars

Fonction grange-étable **Typologie** à toit à deux versants
No photos 8152 à 8158 **Évaluation sommaire** bonne



Municipalité (secteur) GPS
La Malbaie (Sainte-Agnès) + -
Adresse
Saint-Jean-Baptiste (rang), 127
Commentaires
Grange-étable, toit brisé, planches de bois verticales, plusieurs appentis, mauvais état

Fonction grange-étable **Typologie** à toit brisé
No photos 8150, 8151 **Évaluation sommaire** moyenne



Municipalité (secteur)		GPS	
La Malbaie (Sainte-Agnès)		+	-
Adresse	Saint-Jean-Baptiste (rang), 131 (près de)		
Commentaires	Grange-étable, toit brisé, planches de bois verticales, garnaud Ensemble de bâtiments disparates		
Fonction	grange-étable	Typologie	à toit brisé
No photos	8144, 8145, 8148, 8149	Évaluation sommaire	bonne



Municipalité (secteur)		GPS	
La Malbaie (Sainte-Agnès)		+	-
Adresse	Saint-Jean-Baptiste (rang), 131 (près de)		
Commentaires	Hangar, toit à 2 versants, planches de bois verticales, dans un ensemble de bâtiments disparates		
Fonction	hangar	Typologie	à toit à deux versants
No photos	8146	Évaluation sommaire	bonne



Municipalité (secteur)		GPS	
La Malbaie (Sainte-Agnès)		+	-
Adresse	Saint-Jean-Baptiste (rang), 133		
Commentaires	Grange-étable à toit à 2 versants, pièce sur pièce		
Fonction	grange-étable	Typologie	à toit à deux versants
No photos	8147	Évaluation sommaire	bonne



Municipalité (secteur)		GPS	
La Malbaie (Sainte-Agnès)		+ 47 38 466	- 70 13 840
Adresse	Saint-Joseph (rang), 205		
Commentaires	Bel ensemble sur une côte, maison en pierre, grange étable, toit brisé, peu visible + hangar?		
Fonction	grange-étable	Typologie	à toit brisé
No photos	0052 à 0054	Évaluation sommaire	bonne



Municipalité (secteur)		GPS	
La Malbaie (Sainte-Agnès)		+ 47 39 241	- 70 15 381
Adresse	Saint-Joseph (rang), 610		
Commentaires	Hangar en planches verticales, appentis en arrière		
Fonction	hangar	Typologie	à toit à deux versants
No photos	0050, 0051	Évaluation sommaire	bonne



Municipalité (secteur)
La Malbaie (Sainte-Agnès)
Adresse
Saint-Joseph (rang), 640
Commentaires
3 bâtiments, hangar à bois

GPS
+ 47 39 269 - 70 15 413

Fonction hangar **Typologie** à toit à deux versants
No photos 0048, 0049 **Évaluation sommaire** moyenne



Municipalité (secteur)
La Malbaie (Sainte-Agnès)
Adresse
Saint-Joseph (rang), 760
Commentaires
Petite grange avec appentis en bois avec toit en tôle

GPS
+ 47 39 567 - 70 15 782

Fonction grange-étable **Typologie** à toit à deux versants
No photos 0047 **Évaluation sommaire** moyenne



Municipalité (secteur)
La Malbaie (Sainte-Agnès)
Adresse
Saint-Joseph (rang), 790
Commentaires
Grange étable, toit brisé, pièce sur pièce et planches de bois verticales, garnaude, sur une grande exploitation

GPS
+ 47 39 690 - 70 15 942

Fonction grange-étable **Typologie** à toit brisé
No photos 0044 à 0046 **Évaluation sommaire** bonne



Municipalité (secteur)
La Malbaie (Sainte-Agnès)
Adresse
Sainte-Philomène (rang), 03
Commentaires
Grange-étable toit brisé, entièrement en tôle

GPS
+ 47 39 1500 - 70 24 2160

Fonction grange-étable **Typologie** à toit brisé
No photos 4795, 7587 **Évaluation sommaire** moyenne



Municipalité (secteur)
La Malbaie (Sainte-Agnès)
Adresse
Sainte-Philomène (rang), 07
Commentaires
Grange-étable, toit à deux versants, bois et tôle, garnaude

GPS
+ 47 39 1560 - 70 24 1919

Fonction grange-étable **Typologie** à toit à deux versants
No photos 7584, 9787 **Évaluation sommaire** bonne



Municipalité (secteur) GPS
La Malbaie (Sainte-Agnès) + 47 39 1319 - 70 23 5279
Adresse
Sainte-Philomène (rang), 15
Commentaires
Grange-étable à toit brisé, planches de bois verticales et tôle

Fonction grange-étable **Typologie** à toit brisé
No photos 7583, 9783 **Évaluation sommaire** bonne



Municipalité (secteur) GPS
La Malbaie (Sainte-Agnès) + 47 389 029 - 70 22 4979
Adresse
Sainte-Philomène (rang), 17
Commentaires
Grange-étable à toit brisé, garnaud, bois et tôle

Fonction grange-étable **Typologie** à toit brisé
No photos 9769, 9770 **Évaluation sommaire** bonne



Municipalité (secteur) GPS
La Malbaie (Sainte-Agnès) + 47 39 1139 - 70 23 4799
Adresse
Sainte-Philomène (rang), 30
Commentaires
Grange-étable, toit brisé, planches de bois verticales, typologie courante

Fonction grange-étable **Typologie** à toit brisé
No photos 7582, 9771, 9772, 9779, 9780 **Évaluation sommaire** bonne



Municipalité (secteur) GPS
Notre-Dame-des-Monts + -
Adresse
2e Rang, ?
Commentaires
Grange-étable toit brisé, en pièce sur pièce avec fondations de maçonnerie, planches de bois verticales

Fonction grange-étable **Typologie** à toit brisé
No photos 4667 à 4669 **Évaluation sommaire** bonne



Municipalité (secteur) GPS
Notre-Dame-des-Monts + 47 39 5520 - 70 22 2280
Adresse
2e Rang, ?
Commentaires
Grange-étable, toit à deux versants avec appentis, planches de bois verticales et papier-brique

Fonction grange-étable **Typologie** à toit à deux versants
No photos 7575, 9742 à 9744 **Évaluation sommaire** bonne



Municipalité (secteur) GPS
Notre-Dame-des-Monts + 47 36 5100 - 70 29 1019
Adresse
2e Rang, ?
Commentaires
Grange-étable, toit deux versants, section en pièce sur pièce, planches de bois verticales, toiture en chaume (très rare). valeur paysagère

Fonction	grange-étable	Typologie	à toit à deux versants
No photos	4856 à 4895, 7596, 9840 à 9850	Évaluation sommaire	exceptionnelle



Municipalité (secteur) GPS
Notre-Dame-des-Monts + 47 39 5459 - 70 23 1800
Adresse
2e Rang, ?
Commentaires
Grange-étable à toit brisé, base recourbée, brisis en bardeau de cèdre, planches de bois verticales, garnaud
Apparaît dans l'ouvrage *Charlevoix : architecture rurale traditionnelle*

Fonction	grange-étable	Typologie	à toit brisé
No photos	4908 à 4912, 7600	Évaluation sommaire	supérieure



Municipalité (secteur) GPS
Notre-Dame-des-Monts + 47 36 1560 - 70 29 5880
Adresse
2e Rang, ? (section cul-de-sac)
Commentaires
Grange-étable, toit 2 versants, planches de bois verticales, en fonction

Fonction	grange-étable	Typologie	à toit à deux versants
No photos	4897, 4898, 7597	Évaluation sommaire	moyenne



Municipalité (secteur) GPS
Notre-Dame-des-Monts + 47 39 5580 - 70 21 4499
Adresse
2e Rang, 012
Commentaires
3 bâtiments : Grange-étable à toit brisé, hangar à toit à deux versants à base recourbée, remise

Fonction	hangar	Typologie	à toit à deux versants
No photos	4683, 4684, 7573	Évaluation sommaire	bonne



Municipalité (secteur) GPS
Notre-Dame-des-Monts + 47 39 5520 - 70 22 0900
Adresse
2e Rang, 018-021
Commentaires
Grange-étable en 4 parties dont certaines en pièce sur pièce, toiture à base recourbée, garnaud, 1867 environ, paysages magnifiques avec montagnes en arrière
Voir aussi photos: 9720 à 9722 et 9726 à 9731

Fonction	grange-étable	Typologie	à toit à deux versants
No photos	7574, 9707 à 9710, 9716, 9717	Évaluation sommaire	exceptionnelle



Municipalité (secteur)
Notre-Dame-des-Monts
Adresse
2e Rang, 029

GPS
+ 47 39 5459 - 70 22 2639

Commentaires

Grange-étable, toit brisé, planche de bois verticales, garnaud en béton, environ 1900.

Fonction	grange-étable	Typologie	à toit brisé
No photos	7577, 9745, 9746, 9748, 9749	Évaluation sommaire	bonne



Municipalité (secteur)
Notre-Dame-des-Monts
Adresse
2e Rang, 029

GPS
+ 47 39 5459 - 70 22 2639

Commentaires

Laiterie en pièce sur pièce (rare)
Apparaît dans l'ouvrage *Charlevoix : architecture rurale traditionnelle*

Fonction	laiterie	Typologie	à toit à deux versants
No photos	9750, 9752, 9753	Évaluation sommaire	supérieure



Municipalité (secteur)
Notre-Dame-des-Monts
Adresse
2e Rang, 030

GPS
+ 47 39 5520 - 70 22 3119

Commentaires

Ensemble de 6 bâtiments, grange-étable à toit brisé en 3 pans avec garnaud, hangars et remises à toit à deux versants

Fonction	grange-étable	Typologie	à toit brisé
No photos	7579, 9754 à 9759, 9757	Évaluation sommaire	bonne



Municipalité (secteur)
Notre-Dame-des-Monts
Adresse
2e Rang, 092

GPS
+ 47 39 5399 - 70 23 0179

Commentaires

Grange-étable et hangar, toit 2 versants, planches de bois verticales

Fonction	grange-étable	Typologie	à toit à deux versants
No photos	4899 à 4902, 7598	Évaluation sommaire	bonne



Municipalité (secteur)
Notre-Dame-des-Monts
Adresse
2e Rang, 104

GPS
+ 47 39 5399 - 70 23 0959

Commentaires

Grange-étable, toit brisé, planches de bois verticales, garnaud

Fonction	grange-étable	Typologie	à toit brisé
No photos	4903 à 4907, 7599	Évaluation sommaire	bonne



Municipalité (secteur) Notre-Dame-des-Monts GPS + 47 39 5040 - 70 19 3359
Adresse 2e Rang, 108
Commentaires Grange-étable à toit brisé, pièce sur pièce, garnaud, toit très pentu (signe d'ancienneté?),
Fonction grange-étable Typologie à toit brisé
No photos 4664 à 4666, 7571 Évaluation sommaire supérieure



Municipalité (secteur) Notre-Dame-des-Monts GPS + 47 39 5099 - 70 23 4379
Adresse 2e Rang, 132
Commentaires Grange-étable et remise, toit à 2 versants, planches de bois verticales. Savonnerie des Monts
Fonction grange-étable Typologie à toit à deux versants
No photos 4913 à 4917, 7603 Évaluation sommaire moyenne



Municipalité (secteur) Notre-Dame-des-Monts GPS + 47 39 4740 - 70 24 1080
Adresse 2e Rang, 141
Commentaires Grange-étable à toit 2 versants, 2 étages, tôle
Fonction grange-étable Typologie à toit à deux versants
No photos 4919 à 4922, 7605 Évaluation sommaire moyenne



Municipalité (secteur) Notre-Dame-des-Monts GPS + 47 39 4500 - 70 24 2639
Adresse 2e Rang, 152
Commentaires Grange-étable à toit 2 versants, 2 étages, bois et tôle, fondations maçonnerie
Fonction grange-étable Typologie à toit à deux versants
No photos 4923, 4924, 4926, 4927, 7606 Évaluation sommaire bonne



Municipalité (secteur) Notre-Dame-des-Monts GPS + -
Adresse 2e Rang, 158
Commentaires Grange-étable à toit brisé, base recourbée, tôle, garnaud
Fonction grange-étable Typologie à toit brisé
No photos 4925 Évaluation sommaire bonne



Municipalité (secteur) Notre-Dame-des-Monts
Adresse 2e Rang, 169
Commentaires Grange-étable toit brisé, bois et tôle, garnaud

Fonction grange-étable Typologie à toit brisé
No photos 4938 à 4941, 7608, 7609 Évaluation sommaire bonne



Municipalité (secteur) Notre-Dame-des-Monts
Adresse 2e Rang, 174
Commentaires Grange-étable, toit 2 versants, 2 étages, pièce sur pièce et planches de bois verticales, garnaud couvert (rare)

Fonction grange-étable Typologie à toit à deux versants
No photos 4942 à 4949, 7610 Évaluation sommaire bonne



Municipalité (secteur) Notre-Dame-des-Monts
Adresse 2e Rang, 179
Commentaires Grange-étable, toit brisé, tôle, garnaud, typologie répandue

Fonction grange-étable Typologie à toit brisé
No photos 4952, 4953, 4955, 4957, 7611 Évaluation sommaire moyenne



Municipalité (secteur) Notre-Dame-des-Monts
Adresse Saint-Antoine (rang), ?
Commentaires Grange-étable abandonnée, toit à 2 versants

Fonction grange-étable Typologie à toit à deux versants
No photos 4796 à 4798, 7588 Évaluation sommaire bonne



Municipalité (secteur) Notre-Dame-des-Monts
Adresse Saint-Antoine (rang), ?
Commentaires Grange-étable, toit à deux versants à base recourbée, garnaud, planches de bois horizontales et verticales

Fonction grange-étable Typologie à toit à deux versants
No photos 7595, 9826 à 9828 Évaluation sommaire bonne



Municipalité (secteur)
Notre-Dame-des-Monts
Adresse
Saint-Antoine (rang), 33
Commentaires
Grange-étable en béton, toit brisé à 3 pans

GPS
+ 47 37 4560 - 70 26 3840

Fonction grange-étable Typologie à toit brisé
No photos 4804, 4805, 7591 Évaluation sommaire moyenne



Municipalité (secteur)
Notre-Dame-des-Monts
Adresse
Saint-Antoine (rang), 36
Commentaires
Grange-étable, toit brisé, bois et tôle

GPS
+ 47 37 4199 - 70 26 3119

Fonction grange-étable Typologie à toit brisé
No photos 4800, 7589 Évaluation sommaire moyenne



Municipalité (secteur)
Notre-Dame-des-Monts
Adresse
Saint-Antoine (rang), 40
Commentaires
Grange-étable toit brisé, tôle et planches de bois obliques

GPS
+ 47 37 4439 - 70 26 3540

Fonction grange-étable Typologie à toit brisé
No photos 4801 à 4803, 7590 Évaluation sommaire bonne



Municipalité (secteur)
Notre-Dame-des-Monts
Adresse
Saint-Antoine (rang), 66
Commentaires
Grange-étable toit 2 versants, bois et tôle, sert à une entreprise de déneigement

GPS
+ 47 37 5279 - 70 27 1439

Fonction grange-étable Typologie à toit à deux versants
No photos 4812, 7593 Évaluation sommaire moyenne



Municipalité (secteur)
Notre-Dame-des-Monts
Adresse
Saint-Antoine (rang), 84
Commentaires
Grange étable toit à 2 versants, bois pièce sur pièce et planches horizontales

GPS
+ 47 37 5340 - 70 27 2099

Fonction grange-étable Typologie à toit à deux versants
No photos 4813 à 4815, 7594 Évaluation sommaire bonne



Municipalité (secteur) GPS
Notre-Dame-des-Monts + 47 41 2220 - 70 24 5639
Adresse
Sainte-Christine (rang), ?
Commentaires
Grange-étable, toit brisé, pièce sur pièce et tôle

Fonction grange-étable Typologie à toit brisé
No photos 6036, 6037, 7632 Évaluation sommaire bonne



Municipalité (secteur) GPS
Notre-Dame-des-Monts + 47 41 2280 - 70 25 0780
Adresse
Sainte-Christine (rang), ?
Commentaires
Grange-étable, toit brisé, planches de bois verticales, perpendiculaire à la route

Fonction grange-étable Typologie à toit brisé
No photos 6066, 7631 Évaluation sommaire bonne



Municipalité (secteur) GPS
Notre-Dame-des-Monts + 47 40 2520 - 70 23 5700
Adresse
Sainte-Christine (rang), ? dernière maison du cul-de-sac
Commentaires
Grange-étable toit brisé, planches de bois verticales, garnaud couvert

Fonction grange-étable Typologie à toit brisé
No photos 6015 à 6020, 7627 Évaluation sommaire bonne



Municipalité (secteur) GPS
Notre-Dame-des-Monts + 47 40 2699 - 70 22 4260
Adresse
Sainte-Christine (rang), 37
Commentaires
Grange-étable toit brisé, 2 étages, garnaud, pièce sur pièce et planches de bois verticales chaulées avec ouvertures losanges

Fonction grange-étable Typologie à toit brisé
No photos 4974 à 4976, 7613 Évaluation sommaire supérieure



Municipalité (secteur) GPS
Notre-Dame-des-Monts + 47 41 4319 - 70 26 1019
Adresse
Sainte-Christine (rang), 43
Commentaires
Grange-étable, toit brisé, entièrement en tôle

Fonction grange-étable Typologie à toit brisé
No photos 6053 à 6056, 7628 Évaluation sommaire moyenne



Municipalité (secteur) **GPS**
Notre-Dame-des-Monts + 47 40 2520 - 70 22 5459
Adresse
Sainte-Christine (rang), 54
Commentaires
Grange-étable, toit 2 versants. 2 étages, planches de bois verticales

Fonction grange-étable Typologie à toit à deux versants
No photos 4980, 7614 Évaluation sommaire moyenne



Municipalité (secteur) **GPS**
Notre-Dame-des-Monts + 47 41 3360 - 70 25 4979
Adresse
Sainte-Christine (rang), 55
Commentaires
Grange-étable toit brisé, pièce sur pièce et planches de bois verticales

Fonction grange-étable Typologie à toit brisé
No photos 6022 à 6025, 7635 Évaluation sommaire bonne



Municipalité (secteur) **GPS**
Notre-Dame-des-Monts + 47 41 1140 - 70 24 2580
Adresse
Sainte-Christine (rang), 62
Commentaires
Grange-étable toit 2 versants, 2 étages, planches de bois verticales, transformée en garage

Fonction grange-étable Typologie à toit à deux versants
No photos 6026, 6070, 6071, 7634 Évaluation sommaire moyenne



Municipalité (secteur) **GPS**
Notre-Dame-des-Monts + 47 40 2280 - 70 23 0720
Adresse
Sainte-Christine (rang), 65
Commentaires
Grange-étable, toit 2 versants. 2 étages, planches de bois verticales, garnaud

Fonction grange-étable Typologie à toit à deux versants
No photos 4985 à 4987, 4990, 7617, 7619 Évaluation sommaire bonne



Municipalité (secteur) **GPS**
Notre-Dame-des-Monts + 47 41 2159 - 70 24 4620
Adresse
Sainte-Christine (rang), 69
Commentaires
Grange-étable, toit brisé, pièce sur pièce et planches de bois verticales, très longue

Fonction grange-étable Typologie à toit brisé
No photos 6027 à 6032, 6035, 7633 Évaluation sommaire bonne



Municipalité (secteur) Notre-Dame-des-Monts **GPS** + 47 41 3540 - 70 25 5339
Adresse Sainte-Christine (rang), 69 ?
Commentaires Grange-étable, toit 2 versants, pièce sur pièce, planches de bois verticales, avec portes et losanges vert et rouge

Fonction grange-étable **Typologie** à toit à deux versants
No photos 6044 à 6046, 6051, 6052, 7629, 7630 **Évaluation sommaire** supérieure



Municipalité (secteur) Notre-Dame-des-Monts **GPS** + 47 40 1980 - 70 23 1739
Adresse Sainte-Christine (rang), 72 et 92 (entre)
Commentaires Hangar toit 2 versants, planches de bois verticales, cheminée en brique

Fonction hangar **Typologie** à toit à deux versants
No photos 4998, 7620 **Évaluation sommaire** bonne



Municipalité (secteur) Notre-Dame-des-Monts **GPS** + 47 40 2159 - 70 23 3480
Adresse Sainte-Christine (rang), 72 et 92 (entre)
Commentaires Caveau à légumes, pierre et béton

Fonction caveau **Typologie** autre
No photos 6002, 7622, 7623 **Évaluation sommaire** bonne



Municipalité (secteur) Notre-Dame-des-Monts **GPS** + 47 40 2520 - 70 23 4799
Adresse Sainte-Christine (rang), 92
Commentaires Grange-étable en deux parties, toit 2 versants, pièce sur pièce avec queues d'aronde qui se croisent, malheureusement en mauvais état

Fonction grange-étable **Typologie** à toit à deux versants
No photos 6004 à 6014, 7624 à 7626 **Évaluation sommaire** supérieure



Municipalité (secteur) Notre-Dame-des-Monts **GPS** + 47 40 2820 - 70 23 5220
Adresse Sainte-Christine (rang), 92 (en face du)
Commentaires Grange-étable toit 2 versants, en 2 parties, pièce sur pièce qui se croisent et planches de bois verticales

Fonction grange-étable **Typologie** à toit à deux versants
No photos 6077, 6078, 7636 **Évaluation sommaire** bonne



Municipalité (secteur)
Saint-Aimé-des-Lacs
Adresse
Lac Brûlé, 268

GPS
+ 47 42 5639 - 70 22 1680

Commentaires
Petite grange-étable en deux parties, toit 2 versants, planches de bois verticales.

Fonction grange-étable Typologie à toit à deux versants
No photos 6192 à 6196, 7664 Évaluation sommaire bonne



Municipalité (secteur)
Saint-Aimé-des-Lacs
Adresse
Lac Brûlé, 282

GPS
+ 47 43 0419 - 70 22 3899

Commentaires
Grange-étable toit brisé, planches de bois verticales, fondations en pierre, garnaud

Fonction grange-étable Typologie à toit brisé
No photos 6197 à 6203, 7665 Évaluation sommaire bonne



Municipalité (secteur)
Saint-Aimé-des-Lacs
Adresse
Lac-Nairne (chemin du), 07

GPS
+ 47 41 0239 - 70 19 1079

Commentaires
Hangar toit 2 versants, planches de bois verticales

Fonction hangar Typologie à toit brisé
No photos 6120, 6121, 7648 Évaluation sommaire bonne



Municipalité (secteur)
Saint-Aimé-des-Lacs
Adresse
Lac-Nairne (chemin du), 43

GPS
+ 47 40 4259 - 70 20 4560

Commentaires
Grange-étable toit brisé, entièrement en tôle

Fonction grange-étable Typologie à toit brisé
No photos 6116 à 6119, 7647 Évaluation sommaire moyenne



Municipalité (secteur)
Saint-Aimé-des-Lacs
Adresse
Lac-Nairne (chemin du), 49

GPS
+ 47 38 5040 - 70 12 1919

Commentaires
Ensemble de 3 ou 4 bâtiments dont hangar à toit 2 versants, pièce sur pièce

Fonction hangar Typologie à toit à deux versants
No photos 6132 à 6137, 7650 à 7652 Évaluation sommaire bonne



Municipalité (secteur)
Saint-Aimé-des-Lacs
Adresse
Lac-Nairne (chemin du), 53

GPS
+ 47 40 3840 - 70 21 3300

Commentaires
Hangar, toit à 2 versants faible pente, planches de bois verticales

Fonction hangar
Typologie à toit à deux versants
No photos 6109, 7645
Évaluation sommaire moyenne



Municipalité (secteur)
Saint-Aimé-des-Lacs
Adresse
Lac-Nairne (chemin du), 61

GPS
+ 47 40 3779 - 70 21 3780

Commentaires
Grange-étable toit 2 versants, 2 étages, planches de bois verticales et tôle, garnaud, située en face du lac Nairne, datant environ de 1930 (selon le propriétaire).

Fonction grange-étable
Typologie à toit à deux versants
No photos 6106 à 6108, 6110 à 6114, 7644
Évaluation sommaire supérieure



Municipalité (secteur)
Saint-Aimé-des-Lacs
Adresse
Lac-Nairne (chemin du), 64

GPS
+ 47 40 3779 - 70 21 3899

Commentaires
Grange-étable revêtue de tôle, agrandissement récent, J.D. Construction inc.

Fonction grange-étable
Typologie à toit à deux versants
No photos 6105, 7243
Évaluation sommaire faible



Municipalité (secteur)
Saint-Aimé-des-Lacs
Adresse
Lac-Nairne (chemin du), 68

GPS
+ 47 40 3719 - 70 21 5579

Commentaires
Grange-étable deux versants, pièce sur pièce, planches verticales et tôle

Fonction grange-étable
Typologie à toit à deux versants
No photos 6100, 6102, 7642
Évaluation sommaire bonne



Municipalité (secteur)
Saint-Aimé-des-Lacs
Adresse
Principale (rue), ?

GPS
+ -

Commentaires
Grange-étable, toit 2 versants, planches de bois verticales et tôle

Fonction grange-étable
Typologie à toit à deux versants
No photos 6166, 6167, 7659
Évaluation sommaire moyenne



Municipalité (secteur)
Saint-Aimé-des-Lacs
Adresse
Principale (rue), 001

GPS
+ 47 40 3660 - 70 21 5999

Commentaires
2 hangars à toit 2 versants dont 1 à base recourbée, planches de bois verticales

Fonction hangar
Typologie à toit à deux versants
No photos 6093 à 6096, 7639
Évaluation sommaire bonne



Municipalité (secteur)
Saint-Aimé-des-Lacs
Adresse
Principale (rue), 001

GPS
+ 47 40 3719 - 70 21 5820

Commentaires
Grange-étable, toit 2 versants, 2 étages, planches de bois verticales, garnaud

Fonction grange-étable
Typologie à toit à deux versants
No photos 6098 , 6099, 6101, 6103, 7641
Évaluation sommaire bonne



Municipalité (secteur)
Saint-Aimé-des-Lacs
Adresse
Principale (rue), 007

GPS
+ 47 40 3600 - 70 22 0900

Commentaires
Grange-étable, toit 2 versants, pièce sur pièce avec queues d'aronde croisé, mauvais état, + 2 autres bâtiments secondaires (remise et hangar)

Fonction grange-étable
Typologie à toit à deux versants
No photos 6083 à 6092, 7637, 7638
Évaluation sommaire supérieure



Municipalité (secteur)
Saint-Aimé-des-Lacs
Adresse
Principale (rue), 081

GPS
+ 47 40 5399 - 70 18 1440

Commentaires
Ensemble de bâtiments dont grange étable à toit brisé, pièce sur pièce, brisis avec bardeau de cèdre. L'un des bâtiments secondaires apparaît dans l'ouvrage *Charlevoix : architecture rurale traditionnelle*

Fonction grange-étable
Typologie à toit brisé
No photos 6122 à 6124, 7649
Évaluation sommaire supérieure



Municipalité (secteur)
Saint-Aimé-des-Lacs
Adresse
Principale (rue), 232

GPS
+ 47 41 4440 - 70 20 5999

Commentaires
Grange-étable toit brisé, planches de bois verticales et tôle, garnaud

Fonction grange-étable
Typologie à toit brisé
No photos 6156 à 6159, 7656
Évaluation sommaire bonne



Municipalité (secteur) **GPS**
Saint-Aimé-des-Lacs + 47 41 5460 - 70 21 0840
Adresse
Principale (rue), 239
Commentaires
Grange-étable toit brisé, planches de bois verticales, garnaud

Fonction grange-étable Typologie à toit brisé
No photos 6160, 6163, 7657, 7658 Évaluation sommaire bonne



Municipalité (secteur) **GPS**
Saint-Aimé-des-Lacs + 47 41 5939 - 70 21 1439
Adresse
Principale (rue), 245
Commentaires
Grange-étable toit brisé, planches de bois verticales

Fonction grange-étable Typologie à toit brisé
No photos 6168, 6171, 7661 Évaluation sommaire bonne



Municipalité (secteur) **GPS**
Saint-Aimé-des-Lacs + 47 42 3179 - 70 22 0479
Adresse
Principale (rue), 255
Commentaires
Grange étable toit brisé, planches de bois verticales, perpendiculaire au chemin, croix de chemin sur la propriété
Les planches verticales ne seraient pas celles d'origine.

Fonction grange-étable Typologie à toit brisé
No photos 6172 à 6175, 7662 Évaluation sommaire bonne



Municipalité (secteur) **GPS**
Saint-Aimé-des-Lacs + 47 42 4440 - 70 22 1559
Adresse
Principale (rue), 256
Commentaires
Ensemble formé d'une grange-étable à toit brisé, d'un hangar, d'un four à pain

Fonction grange-étable Typologie à toit brisé
No photos 6176 à 6181, 7663 Évaluation sommaire bonne



Municipalité (secteur) **GPS**
Saint-Aimé-des-Lacs + 47 41 2760 - 70 22 5459
Adresse
Saint-Thomas (rang), 05
Commentaires
Ensemble de 3 bâtiments dont une grange-étable toit brisé, planches de bois verticales, avec fenêtres en losanges

Fonction grange-étable Typologie à toit brisé
No photos 6225 à 6232, 7670 Évaluation sommaire bonne



Municipalité (secteur)

Saint-Aimé-des-Lacs

Adresse

Saint-Thomas (rang), 11

Commentaires

Grange-étable toit 2 versants, 2 étages, pièce sur pièce, planches de bois verticales, apprentis

Fonction grange-étable

Typologie à toit à deux versants

No photos 6219, 6220, 7669

Évaluation sommaire bonne

GPS

+ 47 41 3479 - 70 22 5459



Municipalité (secteur)

Saint-Aimé-des-Lacs

Adresse

Saint-Thomas (rang), 17

Commentaires

Hangar avec toiture à 2 versants à faible pente, pièce sur pièce et planches de bois verticales, Gîte Pousse-Pioche

Fonction hangar

Typologie à toit à deux versants

No photos 6213 à 6216, 7668

Évaluation sommaire bonne

GPS

+ 47 41 4200 - 70 22 4979



Municipalité (secteur)

Saint-Irénée

Adresse

Anse-au-Sac (chemin de l'), 309

Commentaires

Grange-étable convertie en moulin, toit 2 versants, planches de bois verticales, très intéressant pour son authenticité, intérêt paysager

Fonction grange-étable

Typologie à toit à deux versants

No photos 7436, 9790 à 9802

Évaluation sommaire supérieure

GPS

+ 47 31 1679 - 70 12 2899



Municipalité (secteur)

Saint-Irénée

Adresse

Bains (chemin des), 10

Commentaires

Dans le village de Saint-Irénée; 3 bâtiments verts situés près de la rivière, très visibles, dont un hangar à toit 2 versants à base recourbée, murs en bardeaux de bois, intérêt paysager

Fonction hangar

Typologie à toit à deux versants

No photos 7448, 9837, 9838, 9839

Évaluation sommaire bonne

GPS

+ 47 34 0300 - 70 12 2399



Municipalité (secteur)

Saint-Irénée

Adresse

Bains (chemin des), 40

Commentaires

Ensemble dans le village de Saint-Irénée ; Raymond Bhérier

Fonction grange-étable

Typologie à toit à deux versants

No photos 7442 à 7445, 9833

Évaluation sommaire bonne

GPS

+ 47 34 0179 - 70 12 2399



Municipalité (secteur) GPS
Saint-Irénée + 47 36 0419 - 70 12 0480
Adresse
Gros-Ruisseau (rue du), 1035
Commentaires
Grange-étable toit brisé, tôle, garnaud, évent, très grande valeur de paysage

Fonction grange-étable Typologie à toit brisé
No photos 7478, 9984, 9985 Évaluation sommaire supérieure



Municipalité (secteur) GPS
Saint-Irénée + 47 34 2820 - 70 12 4679
Adresse
Principale (rue), 036 ?
Commentaires
Grange-étable, toit brisé, planches de bois horizontales, avec toiture de tôle rouillée.
Font aussi partie de ce bel ensemble un hangar au toit à deux versants et une remise revêtue de bardeau de cèdre.

Fonction grange-étable Typologie à toit brisé
No photos 9873 à 9876, 9880 à 9890 Évaluation sommaire supérieure



Municipalité (secteur) GPS
Saint-Irénée + 47 34 3060 - 70 12 4020
Adresse
Principale (rue), 038 ?
Commentaires
Ensemble de bâtiments secondaires en tôle (grange-étable, hangars). Le plus intéressant est le fournil avec cheminée en pierre et murs en bardeaux de cèdre?

Fonction fournil Typologie à toit à deux versants
No photos 7457, 9857, 9877 à 9879 Évaluation sommaire supérieure



Municipalité (secteur) GPS
Saint-Irénée + 47 34 2039 - 70 12 3299
Adresse
Principale (rue), 103
Commentaires
Grange-étable, toit brisé, planches de bois verticales, lanterneau, convertie en boutique : L'idée forgé, intérêt paysager

Fonction grange-étable Typologie à toit brisé
No photos 7452, 9851, 9852, 9853 Évaluation sommaire bonne



Municipalité (secteur) GPS
Saint-Irénée + 47 34 2159 - 70 12 3540
Adresse
Principale (rue), 103 (en face du)
Commentaires
Au nord du village, bâtiment avec toitures aux pans coupés (rare), architecture soignée (planches à gorge, chambranles, planches cornières), toiture en bardeau de cèdre?. Valeur de paysage. Fonction agricole?

Fonction Typologie à toit à croupes
No photos 7453, 7456, 9855 Évaluation sommaire supérieure



Municipalité (secteur) Saint-Irénée
GPS + 47 34 3000 - 70 12 4800
Adresse Rivière (rue de la), 301
Commentaires hangar, toit brisé, planches de bois verticales

Fonction	hangar	Typologie	à toit brisé
No photos	9865 à 9869	Évaluation sommaire	bonne



Municipalité (secteur) Saint-Irénée
GPS + 47 34 2820 - 70 12 4679
Adresse Rivière (rue de la), 302
Commentaires Ensemble de plusieurs bâtiments dont une grange-étable, toit 2 versants, planches de bois verticales + hangars

Fonction	grange-étable	Typologie	à toit à deux versants
No photos	9856, 9858 à 9864	Évaluation sommaire	bonne



Municipalité (secteur) Saint-Irénée
GPS + 47 32 3180 - 70 12 2040
Adresse Ruisseau-Jureux (chemin du), 1400
Commentaires 2 granges-étables dont une avec toiture à croupes (rare), pièce sur pièce et 3 lanterneaux (exceptionnelle) et l'autre à toit brisé avec murs en bardeau de cèdre (intéressante).

Fonction	grange-étable	Typologie	à toit à croupes
No photos	7437, 9803 à 9815	Évaluation sommaire	exceptionnelle



Municipalité (secteur) Saint-Irénée
GPS + 47 32 2520 - 70 12 1380
Adresse Ruisseau-Jureux (chemin du), 1475
Commentaires Grange-étable, toit brisé, planches de bois verticales, convertie en résidence (ajout de deux grandes lucarnes disproportionnées)

Fonction	grange-étable	Typologie	à toit brisé
No photos	7440, 7441, 9817 à 9825	Évaluation sommaire	moyenne



Municipalité (secteur) Saint-Irénée
GPS + 47 55 6459 - 70 21 9803
Adresse Saint-Antoine (rang), ?
Commentaires Hangar, toit 2 versants, planches de bois verticales

Fonction	hangar	Typologie	à toit à deux versants
No photos	9594 à 9600	Évaluation sommaire	moyenne



Municipalité (secteur) **GPS**
Saint-Irénée + 47 55 6833 - 70 21 8167
Adresse
Saint-Antoine (rang), ?
Commentaires
Petit bâtiment (laiterie?), bardeau de cèdre, valeur paysagère

Fonction **laiterie** **Typologie** à toit à deux versants
No photos 7396, 9608, 9609 **Évaluation sommaire** bonne



Municipalité (secteur) **GPS**
Saint-Irénée + 47 32 4980 - 70 13 3420
Adresse
Saint-Antoine (rang), ?
Commentaires
Hangar dans un champ, semble ancien

Fonction **hangar** **Typologie** à toit à deux versants
No photos 7406, 9654, 9656 **Évaluation sommaire** bonne



Municipalité (secteur) **GPS**
Saint-Irénée + 47 55 7154 - 70 21 8322
Adresse
Saint-Antoine (rang), 220
Commentaires
Hangar en trois parties, toit 2 versants, planches de bois verticales

Fonction **hangar** **Typologie** à toit à deux versants
No photos 9601, 9602, 9604 **Évaluation sommaire** moyenne



Municipalité (secteur) **GPS**
Saint-Irénée + 47 33 3360 - 70 12 5459
Adresse
Saint-Antoine (rang), 270
Commentaires
Hangar toit brisé, planches e bois horizontales, très bien entretenu

Fonction **hangar** **Typologie** à toit brisé
No photos 7393, 9605, 9606 **Évaluation sommaire** bonne



Municipalité (secteur) **GPS**
Saint-Irénée + 47 55 5667 - 70 22 1000
Adresse
Saint-Antoine (rang), 380
Commentaires
Grange-étable à deux étages, très élancée, planches de bois verticales, accompagnée d'une hangar peint en rouge, participe aux paysages panoramiques

Fonction **grange-étable** **Typologie** à toit à deux versants
No photos 7398, 9610 à 9618 **Évaluation sommaire** supérieure



Municipalité (secteur)

Saint-Irénée

Adresse

Saint-Antoine (rang), 400

Commentaires

Grange-étable avec encorbellement (rare), pièce sur pièce, valeur paysagère, semble bien préservé

Fonction grange-étable

Typologie à toit à deux versants

No photos 7399, 9619 à 9630

Évaluation sommaire exceptionnelle



Municipalité (secteur)

Saint-Irénée

Adresse

Saint-Antoine (rang), 410

Commentaires

Hangar, toit 2 versants, planches de bois verticales, bien entretenu
Valeur paysage

Fonction hangar

Typologie à toit à deux versants

No photos 7400, 9631 à 9633

Évaluation sommaire bonne



Municipalité (secteur)

Saint-Irénée

Adresse

Saint-Antoine (rang), 410 et 470 (entre)

Commentaires

Grange-étable, toit à deux versants, planches de bois verticales et horizontales (mode de construction particulier en pièce sur pièce et à coulisses) + autres bâtiments secondaires

Fonction grange-étable

Typologie à toit à deux versants

No photos 7401, 9634, 9635 à 9639

Évaluation sommaire supérieure



Municipalité (secteur)

Saint-Irénée

Adresse

Saint-Antoine (rang), 470

Commentaires

Grange-étable, toit 2 versants, bois et tôle, fait partie d'un bel ensemble

Fonction grange-étable

Typologie à toit à deux versants

No photos 7403, 9641 à 9646, 9649, 9650

Évaluation sommaire bonne



Municipalité (secteur)

Saint-Irénée

Adresse

Saint-Antoine (rang), 470

Commentaires

Fournil avec cheminée en pierre faisant partie d'un bel ensemble, planches de bois verticales peintes en rouge.

Fonction fournil

Typologie à toit à deux versants

No photos 9647, 9648

Évaluation sommaire supérieure



Municipalité (secteur)

Saint-Irénée

GPS

+ 47 32 5520 - 70 13 2999

Adresse

Saint-Antoine (rang), 490

Commentaires

Grange-étable en papier brique, toit brisé

Fonction grange-étable

Typologie

à toit brisé

No photos 7404, 9651 à 9653

Évaluation sommaire

bonne



Municipalité (secteur)

Saint-Irénée

GPS

+ 47 32 4980 - 70 13 3420

Adresse

Saint-Antoine (rang), 520

Commentaires

Hangar à toit brisé (rare) qui a peut-être une autre fonction? (cheminée?), planches de bois horizontales, lucarnes, appentis, planches cornières et chambranles

Fonction hangar

Typologie

à toit brisé

No photos 9657, 9658 à 9560, 9667, 9670

Évaluation sommaire

supérieure



Municipalité (secteur)

Saint-Irénée

GPS

+ 47 32 4980 - 70 13 3420

Adresse

Saint-Antoine (rang), 520

Commentaires

Grange-étable, 2 étages, toit 2 versants, planches de bois verticales, chevrons apparents, bien entretenus.

Fonction grange-étable

Typologie

à toit à deux versants

No photos 9661 à 9666, 9668, 9669

Évaluation sommaire

supérieure



Municipalité (secteur)

Saint-Irénée

GPS

+ 47 32 4019 - 70 13 4079

Adresse

Saint-Antoine (rang), 560 (près de)

Commentaires

Hangar, 2 versants, planches de bois verticales sur le bord de la route

Fonction hangar

Typologie

à toit à deux versants

No photos 7408, 9671

Évaluation sommaire

bonne



Municipalité (secteur)

Saint-Irénée

GPS

+ 47 32 3600 - 70 13 4379

Adresse

Saint-Antoine (rang), 590

Commentaires

Grange-étable, toit brisé, planches de bois horizontales + autres bâtiments

Fonction grange-étable

Typologie

à toit brisé

No photos 9672, 9673, 9674

Évaluation sommaire

bonne



Municipalité (secteur) Saint-Irénée **GPS** + 47 32 3120 - 70 13 4800
Adresse Saint-Antoine (rang), 608
Commentaires 2 granges-étables loin de la route, bois et tôle

Fonction grange-étable **Typologie** à toit brisé
No photos 7410, 9675 à 9678 **Évaluation sommaire** moyenne



Municipalité (secteur) Saint-Irénée **GPS** + 47 53 3167 - 70 23 7167
Adresse Saint-Antoine (rang), 610
Commentaires Grange-étable, toit brisé, tôle avec chambranles rouges + hangar, toit brisé, blanc

Fonction grange-étable **Typologie** à toit brisé
No photos 9679 à 9684 **Évaluation sommaire** bonne



Municipalité (secteur) Saint-Irénée **GPS** + 47 53 3167 - 70 23 7167
Adresse Saint-Antoine (rang), 610
Commentaires Hangar, toit 2 versants, pièce sur pièce et planches de bois verticales

Fonction hangar **Typologie** à toit à deux versants
No photos 9685 à 9688 **Évaluation sommaire** bonne



Municipalité (secteur) Saint-Irénée **GPS** + 47 34 2272 - 70 17 4953
Adresse Saint-Nicolas (rang), 466
Commentaires Grange-étable, toit 2 versants, tôle + autres bâtiments, valeur de paysage

Fonction grange-étable **Typologie** à toit à deux versants
No photos 7512, 8085 à 8092 **Évaluation sommaire** moyenne



Municipalité (secteur) Saint-Irénée **GPS** + 47 57 1343 - 70 30 0848
Adresse Saint-Nicolas (rang), 472
Commentaires Grange-étable à toit brisé, tôle + 1 petit garage

Fonction grange-étable **Typologie** à toit brisé
No photos 8093 à 8096 **Évaluation sommaire** faible



Municipalité (secteur)

Saint-Irénée

GPS

+ 47 57 1285 - 70 30 1750

Adresse

Saint-Nicolas (rang), 475

Commentaires

Grange-étable, 2 étages, toit à 2 versants, garnaud, bardeau de cèdre et planches de bois verticales + forge en tôle

Fonction grange-étable

Typologie à toit à deux versants

No photos 7516, 8099 à 8105, 8141

Évaluation sommaire supérieure



Municipalité (secteur)

Saint-Irénée

GPS

+ 47 34 2099 - 70 17 5099

Adresse

Saint-Nicolas (rang), 485

Commentaires

Grange-étable, 2 étages, toit 2 versants, planches de bois verticales, étable en pièce sur pièce, 3 événements

Fonction grange-étable

Typologie à toit à deux versants

No photos 7520, 8114 à 8119

Évaluation sommaire supérieure



Municipalité (secteur)

Saint-Irénée

GPS

+ 47 34 1620 - 70 18 0119

Adresse

Saint-Nicolas (rang), 488

Commentaires

Poulailler, hangars en bois et tôle

Fonction poulailler

Typologie à toit brisé

No photos 8122 à 8124, 8139

Évaluation sommaire bonne



Municipalité (secteur)

Saint-Irénée

GPS

+ 47 34 0719 - 70 18 2459

Adresse

Saint-Nicolas (rang), 491

Commentaires

Grange-étable, toit brisé en très bon état, base en pièce sur pièce et partie haute en planches de bois verticales, peinte en rouge et bien entretenue

Fonction grange-étable

Typologie à toit brisé

No photos 8125, 8126

Évaluation sommaire supérieure



Municipalité (secteur)

Saint-Irénée

GPS

+ 47 34 0300 - 70 18 3480

Adresse

Saint-Nicolas (rang), 496

Commentaires

Grange-étable, 2 étages, toit 2 versants, étable en pièce sur pièce, chevrons apparents, mauvais état

Fonction grange-étable

Typologie à toit à deux versants

No photos 7525, 8127 à 8138

Évaluation sommaire supérieure



Municipalité (secteur)
Saint-Irénée
Adresse
Saint-Pierre (rang), 403

GPS
+ 47 35 2460 - 70 14 4680

Commentaires

Ensemble de bâtiments agricoles dont un hangar en tôle, au sud du rang Saint-Pierre, très grosse exploitation agricole, valeur de paysage

Fonction hangar
No photos 7479
Typologie à toit à deux versants
Évaluation sommaire moyenne



Municipalité (secteur)
Saint-Irénée
Adresse
Saint-Pierre (rang), 405-407

GPS
+ 47 35 2220 - 70 14 4800

Commentaires

Ensemble de bâtiments agricoles en tôle dont une grange-étable toit brisé et grosse exploitation au sud, valeur de paysage

Fonction grange-étable
No photos 8001 à 8006, 9993 à 9999
Typologie à toit brisé
Évaluation sommaire moyenne



Municipalité (secteur)
Saint-Irénée
Adresse
Saint-Pierre (rang), 410

GPS
+ 47 35 1680 - 70 14 5519

Commentaires

Ensemble de bâtiments agricoles en tôle dont une grange-étable toit brisé, grosse porcherie, valeur de paysage

Fonction grange-étable
No photos 7484, 8007 à 8011
Typologie à toit brisé
Évaluation sommaire moyenne



Municipalité (secteur)
Saint-Irénée
Adresse
Saint-Pierre (rang), 425

GPS
+ 47 34 5579 - 70 15 2640

Commentaires

Grange-étable toit brisé, en tôle + grange récente au toit arrondi

Fonction grange-étable
No photos 7488, 8025 à 8029
Typologie à toit brisé
Évaluation sommaire moyenne



Municipalité (secteur)
Saint-Irénée
Adresse
Saint-Pierre (rang), 444

GPS
+ 47 34 5579 - 70 15 4380

Commentaires

Grange-étable toit brisé, bois et tôle, propriété du moulin Bouchard; présence de la forge et de la maison d'origine

Fonction grange-étable
No photos 7490 à 7493, 8034
Typologie à toit brisé
Évaluation sommaire bonne



Municipalité (secteur)

Saint-Irénée

GPS

+ 47 34 4799 - 70 15 5039

Adresse

Saint-Pierre (rang), 454

Commentaires

Grange-étable de deux étages, toit 2 versants, planches de bois horizontales et verticales + autres bâtiments en tôle

Fonction grange-étable

Typologie à toit à deux versants

No photos 7496, 7497, 8038 à 8042

Évaluation sommaire bonne



Municipalité (secteur)

Saint-Irénée

GPS

+ 47 34 4380 - 70 16 0199

Adresse

Saint-Pierre (rang), 456

Commentaires

Ensemble de grand intérêt; 4 bâtiments à toit à 2 versants, dont une grange-étable à 2 étages, en planches de bois verticales. Bel effet d'ensemble par le nombre de bâtiments et l'uniformité

Fonction grange-étable

Typologie à toit à deux versants

No photos 7505, 7506, 8048 à 8066

Évaluation sommaire supérieure



Municipalité (secteur)

Saint-Irénée

GPS

+ 47 34 3840 - 70 16 1380

Adresse

Saint-Pierre (rang), 458

Commentaires

Vieille grange-étable, toit à 2 versants, au nord de la route, valeur de paysage

Fonction grange-étable

Typologie à toit à deux versants

No photos 8067, 8068, 8071, 8072, 8075

Évaluation sommaire moyenne



Municipalité (secteur)

Saint-Irénée

GPS

+ 47 34 3840 - 70 16 1380

Adresse

Saint-Pierre (rang), 458

Commentaires

Grange-étable, toit brisé, au sud de la route, entièrement en tôle, garnaud, valeur de paysage

Fonction grange-étable

Typologie à toit brisé

No photos 7509, 8069, 8070, 8073, 8074

Évaluation sommaire moyenne



Municipalité (secteur)

Saint-Irénée

GPS

+ 47 34 3480 - 70 16 2620

Adresse

Saint-Pierre (rang), 462

Commentaires

Ensemble de plusieurs bâtiments en tôle; poulaillers, hangar en bardeau de cèdre, grange étable toit brisé en tôle, valeur de paysage

Fonction grange-étable

Typologie à toit brisé

No photos 7489, 7511

Évaluation sommaire moyenne



Municipalité (secteur)

Saint-Irénée

GPS

+ 47 37 129 - 70 13 836

Adresse

Sainte-Madeleine (rang), 400

Commentaires

Ancien poulailler? en mauvais état, base en pièce sur pièce

Fonction poulailler

Typologie

à toit en appentis

No photos 0369

Évaluation sommaire

moyenne



Municipalité (secteur)

Saint-Irénée

GPS

+ 47 35 64 - 70 14 57

Adresse

Sainte-Madeleine (rang), 402

Commentaires

1 garage et 1 remise, peu d'intérêt

Croix de chemin à proximité

Fonction remise et garage

Typologie

à toit à deux versants

No photos 0366 à 0368

Évaluation sommaire

faible



Municipalité (secteur)

Saint-Irénée

GPS

+ 47 34 4499 - 70 12 5339

Adresse

Terrebonne (rang), 1030

Commentaires

Grange étable, toit brisé, entièrement en tôle, avec porte vertes et blanches en X: propriété située devant rond-point, valeur de paysage

Fonction grange-étable

Typologie

à toit brisé

No photos 9891 à 9894

Évaluation sommaire

bonne



Municipalité (secteur)

Saint-Irénée

GPS

+ 47 34 5160 - 70 12 4020

Adresse

Terrebonne (rang), 1050

Commentaires

Grange-étable, toit brisé, planches de bois verticales peintes en rouge, avec partie étable en pièce sur pièce, appentis à toit à 3 versants, intérêt paysager

Fonction grange-étable

Typologie

à toit brisé

No photos 9895 à 9898

Évaluation sommaire

supérieure



Municipalité (secteur)

Saint-Irénée

GPS

+ 47 35 0600 - 70 12 3120

Adresse

Terrebonne (rang), 1070

Commentaires

Grange-étable, toit brisé, planches de bois verticales, fondation en pierre et garnaud. Aussi un hangar à toit brisé avec mêmes caractéristiques. Site carte postale très important pour les paysages; souvent peintes par les artistes!

Fonction grange-étable

Typologie

à toit brisé

No photos 9901 à 9914

Évaluation sommaire

supérieure



Municipalité (secteur)

Saint-Irénée

GPS

+ 47 35 0300 - 70 12 3299

Adresse

Terrebonne (rang), 1070 (près de)

Commentaires

Grange-étable, toit brisé, planches de bois verticales blanches, chambranles noires et grises; étable en pièce sur pièce. apparaît dans l'ouvrage *Charlevoix : architecture rurale traditionnelle*

Fonction grange-étable

Typologie

à toit brisé

No photos 9899, 9900

Évaluation sommaire

supérieure



Municipalité (secteur)

Saint-Irénée

GPS

+ 47 35 1569 - 70 12 2699

Adresse

Terrebonne (rang), 1070, (en face du)

Commentaires

Grange-étable à toit à deux versants dont une extrémité est à croupe, pièce sur pièce assez particulier (les coins en queue d'aronde sont croisés), malheureusement en mauvais état

Fonction grange-étable

Typologie

à toit à deux versants

No photos 9915 à 9928

Évaluation sommaire

supérieure



Municipalité (secteur)

Saint-Irénée

GPS

+ 47 35 1920 - 70 12 2519

Adresse

Terrebonne (rang), 1111

Commentaires

Grange-étable, toit à 2 versants, semble en contreplaqué + hangar, toit brisé, fondation en pierre, valeur de paysage

Fonction grange-étable

Typologie

à toit à deux versants

No photos 9929, 9930

Évaluation sommaire

moyenne



Municipalité (secteur)

Saint-Irénée

GPS

+ 47 35 2039 - 70 12 2460

Adresse

Terrebonne (rang), 1131

Commentaires

Grange-étable, toit brisé, entièrement en tôle, 2 événements, valeur de paysage

Fonction grange-étable

Typologie

à toit brisé

No photos 9931, 9932

Évaluation sommaire

moyenne



Municipalité (secteur)

Saint-Irénée

GPS

+ 47 35 2819 - 70 12 2279

Adresse

Terrebonne (rang), 1151

Commentaires

Ensemble de bâtiments secondaires à toit brisé, en tôle. La grange-étable principale a une volumétrie unique car agrandie

Fonction grange-étable

Typologie

à toit brisé

No photos 9933 à 9938

Évaluation sommaire

bonne



Municipalité (secteur) Saint-Siméon (Baie-des-Rochers) **GPS** + 47 57 430 - 69 50 869
Adresse Chapelle (rue de la), 68
Commentaires Grange-étable à toit brisé, pièce sur pièce et planches de bois verticales
Nouveau garage annexé

Fonction	grange-étable	Typologie	à toit brisé
No photos	0230	Évaluation sommaire	moyenne



Municipalité (secteur) Saint-Siméon (Port-au-Persil) **GPS** + 47 46 900 - 69 56 358
Adresse 138 (route), ?
Commentaires Petite grange-étable, planches de bois verticales + hangar, planches de bois horizontales

Fonction	grange-étable	Typologie	à toit à deux versants
No photos	0262, 0263	Évaluation sommaire	bonne



Municipalité (secteur) Saint-Siméon (Port-au-Persil) **GPS** + 47 46 493 - 69 56 930
Adresse 138 (route), ?
Commentaires Grange-étable, toit à deux versants, planches de bois verticales + 2 hangars dont 1 qui s'écroule, terrain très vallonné

Fonction	grange-étable	Typologie	à toit à deux versants
No photos	0264, 0265	Évaluation sommaire	moyenne



Municipalité (secteur) Saint-Siméon (Port-au-Persil) **GPS** + 47 49 232 - 69 53 608
Adresse 138 (route), 1001
Commentaires Grange étable jaune (bien préservée). Atelier de poterie
Aussi accès par le chemin de Port-au-Persil + Hangar à toit brisé.

Fonction	grange-étable	Typologie	à toit brisé
No photos	0218 à 0221,0252	Évaluation sommaire	bonne



Municipalité (secteur) Saint-Siméon (Port-au-Persil) **GPS** + 47 48 820 - 69 55 634
Adresse 138 (route), 1640
Commentaires Grange ou hangar?, toit à 2 versants, planches de bois verticales

Fonction	grange-étable	Typologie	à toit à deux versants
No photos	0253 à 0255	Évaluation sommaire	moyenne



Municipalité (secteur) Saint-Siméon (Port-au-Persil) GPS + 47 48 736 - 69 55 897
Adresse 138 (route), 1730
Commentaires Grange-étable à 2 étages, toit à deux versants, planches de bois horizontales bleu
Fonction grange-étable Typologie à toit à deux versants
No photos 0256 à 0259 Évaluation sommaire bonne



Municipalité (secteur) Saint-Siméon (Port-au-Persil) GPS + 47 48 624 - 69 56 145
Adresse 138 (route), 1820
Commentaires Grange-étable, toit brisé, en blocs de béton et tôle, 3 lucarnes
Fonction grange-étable Typologie à toit brisé
No photos 0260, 0261 Évaluation sommaire moyenne



Municipalité (secteur) Saint-Siméon (Port-au-Persil) GPS + 47 48 484 - 69 53 901
Adresse McLaren (chemin), ?
Commentaires Fournil derrière la maison, cheminée
Fonction fournil Typologie à toit à deux versants
No photos 0191 à 0193 0195, 0196 Évaluation sommaire bonne



Municipalité (secteur) Saint-Siméon (Port-au-Persil) GPS + 47 48 484 - 69 53 901
Adresse McLaren (chemin), ?
Commentaires Petit hangar en bois, en mauvais état
Fonction hangar Typologie à toit à deux versants
No photos 0194 Évaluation sommaire moyenne



Municipalité (secteur) Saint-Siméon (Port-au-Persil) GPS + 47 48 484 - 69 53 901
Adresse McLaren (chemin), ?
Commentaires Grange-étable, toit à deux versants, pièce sur pièce
Très intéressante d'un point de vue constructif malgré qu'il soit trop tard (elle s'écroule)
Fonction grange-étable Typologie à toit à deux versants
No photos 0198 à 0205 Évaluation sommaire bonne



Municipalité (secteur) Saint-Siméon (Port-au-Persil) **GPS** + 47 48 440 - 69 53 873
Adresse McLaren (chemin), 143
Commentaires Hangar, toit brisé, planches de bois verticales

Fonction hangar **Typologie** à toit brisé
No photos 0180, 0181 **Évaluation sommaire** bonne



Municipalité (secteur) Saint-Siméon (Port-au-Persil) **GPS** + 47 48 440 - 69 53 873
Adresse McLaren (chemin), 143
Commentaires Hangar, toit en appentis, planches de bois horizontales

Fonction hangar **Typologie** à toit en appentis
No photos 0182, 0183 **Évaluation sommaire** moyenne



Municipalité (secteur) Saint-Siméon (Port-au-Persil) **GPS** + 47 48 440 - 69 53 873
Adresse McLaren (chemin), 143
Commentaires Grange-étable à toit à deux versants, en pièce sur pièce, partie en encorbellement, belle authenticité, très intéressante malgré son mauvais état

Fonction grange-étable **Typologie** à toit à deux versants
No photos 0184 à 0189 **Évaluation sommaire** supérieure



Municipalité (secteur) Saint-Siméon (Port-au-Persil) **GPS** + 47 48 404 - 69 53 873
Adresse McLaren (chemin), 147
Commentaires 2 hangars, toit à deux versants, planches de bois verticales, intérêt paysager

Fonction hangar **Typologie** à toit à deux versants
No photos 0177 à 0179 **Évaluation sommaire** moyenne



Municipalité (secteur) Saint-Siméon (Port-au-Persil) **GPS** + 47 49 207 - 69 53 622
Adresse Port-au-Persil (chemin de), ?
Commentaires Hangar, toit à deux versants, planches de bois horizontales

Fonction hangar **Typologie** à toit à deux versants
No photos 0216, 0217 **Évaluation sommaire** moyenne



Municipalité (secteur)
Saint-Siméon (Port-au-Persil)
Adresse
Port-au-Persil (chemin de), ?
Commentaires
Hangars en mauvais état

GPS
+ -

Fonction hangar
Typologie à toit à deux versants
No photos 0154
Évaluation sommaire faible



Municipalité (secteur)
Saint-Siméon (Port-au-Persil)
Adresse
Port-au-Persil (chemin de), 0230 (en face du)
Commentaires
Garage, toit à deux versants, planches en bois verticales, fenêtres traditionnelles

GPS
+ 47 49 111 - 69 53 674

Fonction garage
Typologie à toit à deux versants
No photos 0213 à 0215
Évaluation sommaire bonne



Municipalité (secteur)
Saint-Siméon (Port-au-Persil)
Adresse
Port-au-Persil (chemin de), 0240
Commentaires
Hangar, toit à deux versants

GPS
+ 47 49 107 - 69 53 677

Fonction hangar
Typologie à toit à deux versants
No photos 0212
Évaluation sommaire moyenne



Municipalité (secteur)
Saint-Siméon (Port-au-Persil)
Adresse
Port-au-Persil (chemin de), 0390
Commentaires
Ancienne grange étable à toit brisé convertie en pavillon de chambres pour l'auberge.
La Persillière

GPS
+ 47 48 755 - 69 53 779

Fonction grange-étable
Typologie à toit brisé
No photos 0211
Évaluation sommaire moyenne



Municipalité (secteur)
Saint-Siméon (Port-au-Persil)
Adresse
Port-au-Persil (chemin de), 0490 (en face du)
Commentaires
Caveau en pierre, plan carré, toit à pavillon en tôle à la canadienne peint en vert

GPS
+ 47 48 547 - 69 53 888

Fonction caveau
Typologie à toit à pavillon
No photos 0190, 0197, 0209, 0210
Évaluation sommaire supérieure



Municipalité (secteur) **GPS**
Saint-Siméon (Port-au-Persil) + 47 48 491 - 69 53 933
Adresse
Port-au-Persil (chemin de), 0520
Commentaires
2 hangars (toit à versants droits et toit brisé), planches de bois horizontales et verticales

Fonction hangar Typologie à toit à deux versants
No photos 0206 à 0208 Évaluation sommaire moyenne



Municipalité (secteur) **GPS**
Saint-Siméon (Port-au-Persil) + 47 48 393 - 69 54 064
Adresse
Port-au-Persil (chemin de), 0595 (en face du)
Commentaires
2 bâtiments: vieux hangar à toit à deux versants + bâtiment à toit brisé rouge (peut être récent?)

Fonction hangar Typologie à toit à deux versants
No photos 0170 à 0173 Évaluation sommaire bonne



Municipalité (secteur) **GPS**
Saint-Siméon (Port-au-Persil) + 47 48 323 - 69 54 173
Adresse
Port-au-Persil (chemin de), 0630
Commentaires
Hangar et grange-étable à toit à deux versants, planches de bois verticales

Fonction grange-étable et hangar Typologie à toit à deux versants
No photos 0164 à 0169 Évaluation sommaire bonne



Municipalité (secteur) **GPS**
Saint-Siméon (Port-au-Persil) + 47 48 092 - 69 54 514
Adresse
Port-au-Persil (chemin de), 0800
Commentaires
Grange-étable à toit brisé, planches de bois horizontales

Fonction grange-étable Typologie à toit brisé
No photos 0160 à 0162 Évaluation sommaire moyenne



Municipalité (secteur) **GPS**
Saint-Siméon (Port-au-Persil) + 47 48 059 - 69 54 546
Adresse
Port-au-Persil (chemin de), 0805
Commentaires
Hangar, toit à deux versants, en planches de bois horizontales, appentis

Fonction hangar Typologie à toit à deux versants
No photos 0155, 0158, 0159 Évaluation sommaire bonne



Municipalité (secteur) Saint-Siméon (Port-au-Persil) **GPS** + 47 48 025 - 69 54 571
Adresse Port-au-Persil (chemin de), 0860
Commentaires Grange-étable à toit brisé, entièrement en tôle, en mauvais état

Fonction	grange-étable	Typologie	à toit brisé
No photos	0156, 0157	Évaluation sommaire	moyenne



Municipalité (secteur) Saint-Siméon (Port-au-Persil) **GPS** + 47 47 796 - 69 54 731
Adresse Port-au-Persil (chemin de), 0955
Commentaires Grange étable à toit brisé, garnaud, planches obliques, intérêt paysager

Fonction	grange-étable	Typologie	à toit brisé
No photos	0150 à 0153	Évaluation sommaire	supérieure



Municipalité (secteur) Saint-Siméon (Port-au-Persil) **GPS** + 47 47 731 - 69 54 779
Adresse Port-au-Persil (chemin de), 0975
Commentaires Ferme produisant du lait d'ânesse servant à la production de savon. Bel ensemble. Grange étable à toit brisé. 2 petits hangars dont un servant de savonnerie, très bien entretenu. Intérêt paysager fort.

Fonction	grange-étable	Typologie	à toit brisé
No photos	0138 à 0145, 0147, 0148	Évaluation sommaire	supérieure



Municipalité (secteur) Saint-Siméon (Port-au-Persil) **GPS** + 47 47 753 - 69 54 763
Adresse Port-au-Persil (chemin de), 0980
Commentaires Petit bâtiment carré en pièce sur pièce, encorbellement, queue d'aronde qui se croisent à l'extérieur. Fonction inconnue

Fonction		Typologie	à toit à deux versants
No photos	0146, 0149	Évaluation sommaire	supérieure



Municipalité (secteur) Saint-Siméon (Port-au-Persil) **GPS** + 47 47 654 - 69 54 847
Adresse Port-au-Persil (chemin de), 1010
Commentaires Bâtiment sur deux niveaux ? Four à pain en pierre (pourrait être récent?)

Fonction	remise	Typologie	à toit à deux versants
No photos	0135 à 0137	Évaluation sommaire	bonne



Municipalité (secteur) **GPS**
Saint-Siméon (Port-aux-Quilles) + 47 54 603 - 69 51 616
Adresse
Port-aux-Quilles (chemin du), ?
Commentaires
Grange-étable, toit à deux versants, planches de bois obliques
Située derrière un hangar préfabriqué en métal

Fonction grange-étable Typologie à toit à deux versants
No photos 0248 Évaluation sommaire bonne



Municipalité (secteur) **GPS**
Saint-Siméon (Port-aux-Quilles) + 47 52 333 - 69 52 027
Adresse
Port-aux-Quilles (chemin du), 118
Commentaires
Grange-étable, toit à deux versants, planches de bois horizontales et verticales

Fonction grange-étable Typologie à toit à deux versants
No photos 0222 à 0224 Évaluation sommaire bonne



Municipalité (secteur) **GPS**
Saint-Siméon (Port-aux-Quilles) + 47 53 088 - 69 52 176
Adresse
Port-aux-Quilles (chemin du), 175
Commentaires
Grange-étable avec plusieurs annexes, bois et tôle

Fonction grange-étable Typologie à toit à deux versants
No photos 0225 Évaluation sommaire faible



Municipalité (secteur) **GPS**
Saint-Siméon (Port-aux-Quilles) + 47 53 213 - 69 52 236
Adresse
Port-aux-Quilles (chemin du), 199 (en face du)
Commentaires
Grange-étable à toit brisé, planches de bois obliques (particulier), très présente dans le paysage car près de la route 138 (porte même des affiches publicitaires).

Fonction grange-étable Typologie à toit brisé
No photos 0226 à 0228 Évaluation sommaire supérieure



Municipalité (secteur) **GPS**
Saint-Siméon (village) + 47 50 688 - 69 52 648
Adresse
138 (route), 312
Commentaires
Hangar jaune
Ancien musée des Arts populaires

Fonction hangar Typologie à toit à deux versants
No photos 0249, 0251 Évaluation sommaire bonne



Municipalité (secteur)
Saint-Siméon (village)

GPS
+ 47 50 688 - 69 52 648

Adresse
138 (route), 322

Commentaires
Grange-étable rouge, toit à croupes, planches de bois verticales, lucarnes

Fonction grange-étable

Typologie à toit à croupes

No photos 0250

Évaluation sommaire bonne
